

Localisation : 71
Aire d'étude : Verdun-sur-le-Doubs
Commune : Ciel
Adresse : C.D. 115 2e ferme

Titre courant : **ferme**
Dénomination : ferme

Référence : IA71000423

Cartographie : Lambert2 0806450 2212820

Cadastre : 1978 B1 217, 218

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 1986, 2002 par Lauvergeon Bernard ; Fromaget Brigitte

© Inventaire général, 1986

HISTORIQUE

Datation : limite 18e siècle 19e siècle. .

Auteur(s) :
maître d'œuvre inconnu.

Commentaire : ferme de la fin du 18e ou du début du 19e siècle, remaniée

DESCRIPTION

SITUATION : en village

PARTIES CONSTITUANTES : grange ; étable ; cour ; jardin potager ; puits

MATERIAUX

Gros oeuvre : brique ; enduit
Couverture : tuile mécanique

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît

COUVERTURE : toit à longs pans ; croupe

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Le corps de logis, à mur de petit-pan droit sur rue, est flanqué, à gauche, d'une étable et d'une grange. Le bâtiment des dépendances, plus haut, est situé en renforcement sur le mur de long-pan antérieur du logis, en avancée à l'arrière. Les bâtiments donnent sur une cour ouverte dans laquelle se trouve un puits à margelle circulaire en brique. le potager est derrière le logis.

TYPOLOGIE : logis et dépendances dans deux bâtiments contigus, de hauteurs différentes

71

n° département

CIEL

commune



village

adresse ou lieu-dit

Chalon-sur-Saône

arrondissement

Verdun-sur-le-Doubs

canton

FERME

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25 000 feuille : Pierre-de-Bresse 5-6 Lambert : II x = 806 45
y = 212 82

Cadastre année : 1978 section : B1 parcelle : 217, 218
année : section : parcelle :

Propriétaire : propriété privée

Destination actuelle : exploitation agricole

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le : janvier 1987 par B. Lauvergeon
revu le : par

Situation :

A l'Est du village, en bordure du C.D. 115.

Parties constituantes :

Corps de logis de plan rectangulaire, au mur de petit-pan droit sur rue, flanqué, à gauche, d'une étable et d'une grange.

Bâtiment des dépendances, plus haut, situé en renforcement sur le mur de long-pan antérieur du logis, en avancée à l'arrière.

Cour ouverte devant les bâtiments ; puits à mur de margelle circulaire, en briques, dans la cour.

Potager à l'arrière du corps de logis.

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre : brique enduite.
- couvertures : tuiles mécaniques.

Structure :

Logis en rez-de-chaussée ; haut comble à surcroît.

Couvertures :


- . toit à croupe droite à égouts retroussés sur le logis, à longs-pans sur les dépendances.
- . avant-toit sur aisseliers, régnant sur les façades sur cour.

Datation :

Limite 18E siècle, 19E siècle.

71 CIEL

FERME
(cad. 1978, B1, 217, 218)
Extrait du cadastre
(éch. 1 : 1250e)



71 CIEL

FERME
(cad. 1978, B1, 217, 218)
Vue d'ensemble de la rue ;
3/4 postérieurs

86.71.125 X
Cliché M. ROSSO



fig. 1.