

Localisation : 71
Aire d'étude : Verdun-sur-le-Doubs
Commune : Ciel
Adresse : C.D. 970
Titre courant : **ferme**
Dénomination : ferme

Référence : IA71000425

Cartographie : Lambert2 0806130 2212660

Cadastre : 1978 B1 759

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 1986, 2002 par Lauvergeon Bernard ; Fromaget Brigitte

© Inventaire général, 1986

HISTORIQUE

Datation : limite 18e siècle 19e siècle. .

Auteur(s) :
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : Ferme de la fin du 18e ou du début du 19e siècle dont certaines parties ont été remaniées.

DESCRIPTION

SITUATION : en village

PARTIES CONSTITUANTES : logis ; grange ; étable ; porcherie ; colombier ; fournil ; cour

MATERIAUX

Gros oeuvre : calcaire ; moellon ; brique ; enduit ; pan de bois

Couverture : tuile plate ; tuile creuse

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 1 étage carré ; étage de comble ; en rez-de-chaussée ; comble à surcroît

ELEVATIONS : élévation à travées

COUVERTURE : toit à longs pans ; toit en pavillon

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Bâtiments situés sur les quatre côtés d'une cour fermée accessible, en bordure de la rue, par un passage ménagé entre le bâtiment d'habitation et les porcheries. Le logis principal, au mur-gouttereau sur rue, est situé à l'est de la cour ; il comprend un étage et un étage de comble. L'ancien logis de l'ouvrier agricole est en retour d'équerre, au sud, il jouxte un colombier de plan carré. Le bâtiment des dépendances, en pan-de-bois

Localisation : 71 - Ciel

Réf. : IA71000425

Adresse : C.D. 970

Titre courant : ferme

Dénomination : ferme

hourdé de brique, se trouve à l'ouest, au fond de la cour. Le logis principal est construit en moellon enduit, il est couronné d'une corniche en pierre. Le logis secondaire et le colombier, en brique enduite, sont couronnés de corniches en dents-de-scie en brique, les sols sont en carreaux de terre cuite. Les encadrements des ouvertures sont en pierre de taille. Le colombier abrite une chambre à four au niveau inférieur ; les nichoirs du niveau supérieur, en vannerie avec cadre de bois et posés sur un clayonnage, sont desservis par une échelle tournante. Le logis secondaire est couvert de tuile creuse, les autres toits, dont le toit en pavillon du colombier, sont en tuile plate.

TYPOLOGIE : ferme à bâtiments d'habitation et de dépendances séparés, implantés autour d'une cour ; colombier de plan carré

71

n° département

CIEL

commune



village

adresse ou lieu-dit

Chalon-sur-Saône

arrondissement

Verdun-sur-le-Doubs

canton

FERME

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25 000 feuille : Pierre-de-Bresse 5-6 Lambert : II x = 806 13
y = 212 66

Cadastre année : 1978 section : B1 parcelle : 759
année : section : parcelle :

Propriétaire : propriété privée

Destination actuelle : exploitation agricole

Protection M.H. :


État de conservation :

Dossier établi le : janvier 1987 par B. Lauvergeon
revu le : par

Situation :

Au centre du village, en bordure du C. D. 970.

Composition d'ensemble :



.../...

CIEL

Verdun-sur-le-Doubs

FERME (cad. 1978, B1, 759)

Bâtiments situés sur les quatre côtés d'une cour fermée accessible, en bordure de la rue, par un passage ménagé entre le bâtiment d'habitation et les porcheries.

Corps de logis principal au mur-gouttereau sur rue (en A sur le plan-masse).


Corps de logis secondaire (ancien logis de l'ouvrier agricole) situé en retour d'équerre sur la façade sur cour du logis principal, à droite (en B) ; colombier au même alignement (en C).

Dépendances (grange, étable et écurie), de plan allongé, au fond de la cour (en D).

Porcheries à droite de la cour (en E).

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :
 - . pierre calcaire et brique
 - . appareil de moellons assisés, enduit (murs-gouttereaux du corps de logis principal).
 - . brique enduite (murs-pignons du corps de logis principal (?), logis secondaire, colombier et partie gauche des dépendances).
 - . brique apparente et pan-de-bois hourdé de brique ; vestiges d'enduit (dépendances).
 - . pierre de taille calcaire (encadrements des ouvertures des logis et du colombier, devant des lucarnes).
- sols :
 - . carreaux de terre cuite (logis secondaire, colombier).
- plafonds à poutres et solives apparentes.
- couvertures :
 - . tuiles plates
 - . tuiles creuses dites "tiges de botte", posées directement sur les chevrons (pas de lattis) (cf. croquis ci-dessous).



Structure :

- corps de logis principal :
 - . rez-de-chaussée de plain-pied ; étage carré, étage de comble.
- logis secondaire :
 - . rez-de-chaussée de plain-pied, comble à surcroît.
- colombier :
 - . rez-de-chaussée de plain-pied (chambre à four), colombier à l'étage. (nichoirs en vannerie avec cadre de bois, posés sur un clayonnage en

.../...

CIEL

Verdun-sur-le-Doubs

FERME (cad. 1978, B1, 759)

sapin, desservis par une échelle tournante). Accès au colombier par un escalier de bois à une volée droite desservant le comble du logis secondaire.

Elévations :

- corps de logis principal :
 - . mur-gouttereau sur rue à quatre travées de fenêtres ; lucarnes en façade dans l'axe des deux travées médianes. Porte transformée en fenêtre (travée gauche) (fig. 1).
 - . feuillures
 - . mur-gouttereau sur cour remanié.
 - . mur-pignon droit aveugle.
- logis secondaire :
 - . porte murée (fig. 2).
- dépendances :
 - . partie gauche remaniée (enduit au ciment) (fig. 3, 4).

Couvertures :

- . toit à longs-pans sur les deux corps de logis.
- . toit en pavillon sur le colombier
- . toit à longs-pans sur les dépendances ; avant-toit sur aisseliers régnant en façade sur cour ; lucarne d'aération sur le versant antérieur.


Datation :

Limite 18E siècle, 19E siècle (?).

FERME

(cad. 1978 B1 759)

Extrait du plan cadastral au 1 : 1250e



71 CIEL

FERME
(cad. 1978, B1, 759)
Corps de logis principal.
Façade sur rue.

86.71.119 V
Cliché M. ROSSO




fig. 1.

71 CIEL

FERME
(cad. 1978, B1, 759)
Corps de logis secondaire et
colombier.

86.71.121 V
Cliché M. ROSSO



fig. 2.

71 CIEL

FERME
(cad. 1978, B1, 759)
Bâtiment des dépendances.

86.71.120 V
Cliché M. ROSSO



fig. 3.

71 CIEL

FERME
(cad. 1978, B1, 759)
Bâtiment des dépendances.
Grange, mur-gouttereau antérieur,
détail.

86.71.122 X
Cliché M. ROSSO



fig. 4.