

Localisation : 71
Aire d'étude : Verdun-sur-le-Doubs
Commune : Ecuelles
Adresse : C.D. 111
Titre courant : **ferme**
Dénomination : ferme

Référence : IA71000438

Cartographie : Lambert2 0807200 2219400

Cadastre : 1978 AE 7, 172

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 1987, 2002 par Olivereau Christian ; Fromaget Brigitte

© Inventaire général, 1987

HISTORIQUE

Datation : limite 18e siècle 19e siècle. .

Auteur(s) :
maître d'oeuvre inconnu.

DESCRIPTION

SITUATION : en village

PARTIES CONSTITUANTES : cellier ; grange ; étable ; fenil ; remise ; porcherie ; fournil ; colombier ; cour ; hangar agricole

MATERIAUX

Gros oeuvre : maçonnerie ; calcaire ; moellon ; brique ; enduit
Couverture : tuile plate ; tuile mécanique

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît

COUVERTURE : toit à longs pans ; croupe ; toit en pavillon ; appentis

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Les bâtiments sont distribués sur les côtés d'une grande cour, aujourd'hui partagée entre 2 parcelles. Le corps principal du bâtiment d'habitation, de plan en L, se trouve en bordure de rue, à l'est. Les dépendances sont situées autour de la partie ouest de la cour : le bâtiment longeant la rue abrite, sous le même toit, les écuries et la cuverie ; celui du fond de la cour est occupé par un logis remanié, deux étables, une grange et une remise. Entre ces deux bâtiments, à gauche, un colombier carré, avec chambre à four appuyée à l'élévation postérieure, est flanqué de porcheries ; il fait face à un hangar en bois. L'habitation est construite en maçonnerie enduite, une grande partie des dépendances et la porcherie gauche en moellon

Localisation : 71 - Ecuelles

Réf. : IA71000438

Adresse : C.D. 111

Titre courant : ferme

Dénomination : ferme

calcaire, le colombier, la chambre à four et la porcherie droite en brique apparente. Les encadrements des ouvertures sont en pierre de taille, un certain nombre couverts d'arc segmentaire. Les toits sont en tuile plate, exceptées ceux de l'habitation et les porcheries.

TYPLOGIE : ferme à bâtiments d'habitation et de dépendances séparés, implantés autour d'une cour ; colombier de plan carré



Village
adresse ou lieu-dit

Chalon-sur-Saône
arrondissement

Verdun-sur-le-Doubs
canton

FERME

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25 000 feuille : Pierre-de-Bresse 1-2 Lambert : II X = 807 20
y = 219 40

Cadastré année : 1976 section : AE parcelle : 7-172
année : section : parcelle :

Propriétaire : propriétés privées

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le : 4.01.1987 par Ch. Olivereau
revu le : par

Situation :

Au Sud-Ouest du village ; à la croisée du carrefour formé par la R.D. 111 et la V.C. 8 dite Rue des Gringeons.

Composition d'ensemble, parties constituantes :

Les bâtiments séparés sont distribués sur les côtés d'une cour allongée, aujourd'hui partagée entre 2 parcelles (p. 7 et 172).
Le bâtiment d'habitation (p. 7 ; en A sur le relevé du cadastre) de plan en L est composé d'un corps principal en bordure de rue et d'un corps annexe, à gauche et sur cour, en retour d'équerre sur le corps principal. Ce bâtiment a été remanié.
Les dépendances sont situées sur la partie gauche de la cour : Un premier bâtiment longeant la rue (B), à l'alignement du mur-gouttereau postérieur du logis abrite sous le même toit les écuries et la cuverie. Il a été flanqué tardivement d'un corps en appentis au mur de petit-pan droit.
Le bâtiment bordant le fond de la cour abrite sous le même toit un logis (remanié) flanqué à droite de 2 étables, d'une grange et d'une remise (C ; fig. 1).
Entre les 2 bâtiments de dépendances : colombier de plan carré flanqué de part et d'autre des porcheries, chambre à four adossée à l'arrière (D ; fig. 4) ; hangar en bois en face du colombier et des porcheries (E).

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :
. murs enduits (bâtiment d'habitation).

.../...

ECUELLES

Verdun-sur-le-Doubs

FERME (cad. 1976 AE 7-172)

- . pierre calcaire, appareil assisé en moellons équarris, joints incertains (murs-gouttereaux du bâtiment des dépendances C, sauf le logis recouvert d'un enduit peint moderne ; bâtiment des dépendances B ; porcherie à gauche du colombier) ; enduit partiel (mur de petit-pan droit du bâtiment des dépendances C ; cf. fig. 3).
- . brique apparente (porcheries à droite du colombier), enduite (colombier ; chambre à four).
- . pierre de taille calcaire (encadrements des ouvertures).
- couverture :
 - . tuile plate (les 2 bâtiments de dépendances, colombier, hangar).
 - . tuile mécanique (bâtiment d'habitation, porcheries).

Structure :

Logis en rez-de-chaussée de plain-pied ; comble à surcroît.

Elévation :

- bâtiments des dépendances :
 - . ouvertures en arc segmentaire sauf pour les 2 baies du fenil (cf. fig. 2 et 3) ; portes d'étables, fenêtres et jours surmontées d'un arc de décharge en briques.
- colombier :
 - . élévation à 3 niveaux.
 - . porte d'accès à l'Est, porte-haute au même aplomb à linteau délardé.
 - . baie pour les pigeons avec table d'envol saillante au mur Sud.
 - . corniche à 3 rangs de brique, le second est disposé "pointes en avant".

Couvertures :

Toits à croupes (bâtiment d'habitation, bâtiments des dépendances) ; toit en pavillon (colombier, hangar) ; toits en appentis (porcheries, chambre à four).

Datation :


Limite 18e siècle - 19e siècle.

Typologie régionale :

Importante exploitation agricole à vocation mixte : polyculture-élevage et viti-viniculture -le bâtiment des dépendances situé en bordure de rue abrite un pressoir à vis-.

Le bâtiment d'habitation est nettement séparé des parties agricoles qui occupent toute la partie gauche de la cour.

FERME
(cad. 1976 AE 7-172)
Relevé du cadastre



71 ECUELLES

FERME
(cad. 1976 AE 7-172)
Vue d'ensemble prise du Sud-Est

86.71.8 X
Cliché M. ROSSO



fig. 1

FERME

(cad. 1976 AE 7)

Les étables et la grange (bâtiment
des dépendances situé au fond de
la cour).

86.71.7 X

Cliché M. ROSSO



FERME

(cad. 1976 AE 7-172)

Le bâtiment des dépendances situé
au fond de la cour, vue d'ensemble
de trois-quarts droit.

86.71.5 X

Cliché M. ROSSO



FERME
(cad. 1976 AE 7)
Le colombier et les porcheries

86.71.6 X
Cliché M. ROSSO

