

Localisation : 71 Référence : IA71000445
Aire d'étude : Verdun-sur-le-Doubs
Commune : Mont-lès-Seurre
Adresse : chemin rural dit de l' Abreuvoir et rue au Prêtre
Titre courant : **ferme**
Dénomination : ferme

Cartographie : Lambert2 0811850 2219820

Cadastre : 1978 C3 447, 449 à 451, 530a

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 1987, 2002 par Olivereau Christian ; Fromaget Brigitte

© Inventaire général, 1987

HISTORIQUE

Datation : 4e quart 18e siècle , 19e siècle .

Auteur(s) :
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : Le bâtiment d'habitation (remanié), le colombier et les porcheries attenantes datent de la fin du 18e siècle ; les autres bâtiments ont été construits au 19e siècle.

DESCRIPTION

SITUATION : en village

PARTIES CONSTITUANTES : remise ; grange ; étable ; fenil ; porcherie ; colombier ; cour

MATERIAUX

Gros oeuvre : maçonnerie ; brique ; enduit
Couverture : tuile plate ; tuile mécanique

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : sous-sol ; rez-de-chaussée ; étage de comble

COUVERTURE : toit à longs pans ; demi-croupe ; toit à deux pans ; toit en pavillon ; appentis

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

La ferme est constituée de bâtiments séparés implantés autour d'une cour ouverte, à l'angle de deux rues. Au sud-ouest, le bâtiment d'habitation composé d'un corps principal doublé d'un corps en appentis, abrite sous le même toit 3 logis doubles en profondeur : celui de gauche à rez-de-chaussée légèrement surélevé sur cave, les deux autres de plain-pied ; le bâtiment est enduit, ses ouvertures ont des encadrements à feuillures en pierre de taille. Le comble est éclairé par une lucarne médiane ; le toit est couvert de tuile mécanique

Localisation : 71 - Mont-lès-Seurre Réf. : IA71000445
Adresse : chemin rural dit de l' Abreuvoir et rue au Prêtre
Titre courant : ferme
Dénomination : ferme

sauf la partie centrale qui est en tuile plate. La façade et le mur gauche sont protégés par un auvent formé d'une avancée du toit sur aisseliers. A l'est, en bordure de rue mais ouvrant sur la cour, se trouvent les porcheries et le colombier, de plan carré, tous deux sont couronnés d'une corniche à 3 rangs de briques, le 2e rang étant disposé en dents-de-scie. Le bâtiment des dépendances principales, situé au nord-ouest, est très remanié. La partie centrale du toit en tuile plate à une lucarne

TYPOLOGIE : exploitation à bâtiments d'habitation et de dépendances séparés, implantés sur les côtés d'une cour ouverte ; colombier carré

village

adresse ou lieu-dit

Chalon-sur-Saône

Verdun-sur-le-Doubs

arrondissement

canton

FERME

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25 000 feuille : Pierre-de-Bresse 1-2 Lambert : II X = 811 85

Y = 219 82

Cadastre année : 1947 section : C3 parcelle : 447-449-450-

année : section : parcelle : 451-530a

Propriétaire : propriétés privées

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le : 29.01.1987 par Ch. Olivereau

revu le : par

Situation :

Au Sud-Ouest du village ; ferme jouxtant le flanc Nord de l'église, située à l'intersection de la Voie Communale n° 2, du Chemin Rural dit de l'Abreuvoir et de la Rue au Prêtre.

Composition d'ensemble, parties constituantes :

- ferme constituée de bâtiments séparés, implantés sur une cour ouverte en bordure du carrefour
- bâtiment d'habitation à gauche de la cour (en A sur le relevé cadastral) abritant 3 logis sous le même toit : il est composé d'un corps principal, doublé à l'arrière d'un corps en appentis de même longueur ; le logis gauche (p. 447) est flanqué au mur-gouttereau postérieur d'un corps en appentis, à l'alignement du mur-pignon.
- le côté antérieur de la cour est occupé par 2 bâtiments de porcheries (B et D) séparés, fermant ainsi partiellement l'accès. Les porcheries implantées à droite (B) à proximité du bâtiment d'habitation, sont flanquées, à gauche et au même alignement, d'un colombier de plan carré (C ; p. 451, cf. fig.).
- bâtiment des dépendances (grange, étables ; p. 448) au fond de la cour (p. 448), remanié.

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :
 - . murs enduits (bâtiment d'habitation).
 - . brique apparente, enduit partiel (porcheries B, colombier).
 - . brique et pierre calcaire en moellons équarris (porcheries D).

.../...

MONT-les-SEURRE

Verdun-sur-le-Doubs

FERME (cad. 1947 C3 447-449-450-451-530a)

- couverture :

- . tuile plate (colombier ; les 2 porcheries ; le bâtiment d'habitation, en partie : p. 448).
- . tuile mécanique (p. 530a et 447 du bâtiment d'habitation).

Structure :

Logis en rez-de-chaussée de plain-pied, légèrement surélevé sur cave (logis p. 447) ; étage de comble. Logis doubles en profondeur.

Elévation :

- bâtiment d'habitation :
 - . ouvertures rectangulaires à encadrements à feuillures.
 - . lucarne en brique à fronton-pignon triangulaire (façade antérieure, logis p. 448).
 - . auvent soutenu par des aisseliers en bois (façade et mur-pignon droit).
- porcheries (B) et colombier :
 - . ils ouvrent tous 2 sur l'intérieur de la cour : 2 portes aux porcheries à linteau en bois, 1 porte identique au rez-de-chaussée du colombier.
 - . 1 baie rectangulaire à linteau en pierre de taille au second niveau, à l'aplomb de la porte du rez-de-chaussée.
 - . 2 baies pour les pigeons (mur Est et Sud ; celle du Sud, plus haute que la précédente est murée).
 - . corniche à 3 rangs de briques superposés en aplomb, le 2e rang est disposé en "dents-de-scie".

Couvertures :

- bâtiment d'habitation : toit à longs-pans et à demi-croupe (à gauche).
- porcheries D : toit en appentis.
- porcheries B : toit à 2 pans.
- colombier : toit en pavillon.

Datation :

- fin du XVIIIe siècle (bâtiment d'habitation ; colombier et porcheries attenantes, cf. fig.)
- XIXe siècle (porcheries D).

Typologie régionale :

Ferme représentative des exploitations agricoles de la fin du XVIIIe siècle à vocation de polyculture-élevage qui se composent de plusieurs bâtiments séparés. Elle se singularise pourtant des autres ensembles du même type étudiées dans la commune du fait que sa cour est largement ouverte.

Observation:

Bien que le bâtiment d'habitation soit remanié, sa morphologie est

.../...


MONT-les-SEURRE

Verdun-sur-le-Doubs

FERME (cad. 1947 C3 447-449-450-451-530a)

tout à fait caractéristique du XVIIIe siècle. Les ouvertures à encadrements à feuillures, dépourvues de linteaux délardés, indiquent plus précisément la fin de ce siècle.

FERME
(cad. 1947 C3 447-449-450-451-530 a)
Relevé du cadastre.



FERME

(cad. 1947 C3 447-449-450-451-530 a)

Le colombier et les porcheries
attenantes, vue prise de la cour
(p. 451).

86.71.51 V

Cliché M. ROSSO

