

Localisation : 71
Aire d'étude : Verdun-sur-le-Doubs
Commune : Bragny-sur-Saône
Lieu-dit : le Chêne Bénit
Adresse : C.D. 171

Titre courant : **croix de chemin**
Dénomination : croix de chemin

Référence : IA71000570

Cartographie : Lambert2 0805730 2216520

Statut juridique : propriété de la commune

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 2002, 2003 par Fromaget Brigitte

© Inventaire général, 2002

HISTORIQUE

Datation : 4e quart 19e siècle. .

Auteur(s) :
maître d'oeuvre inconnu.

DESCRIPTION

SITUATION : en écart

MATERIAUX
Gros oeuvre : calcaire ; pierre de taille

STRUCTURE
Dimensions (en cm) : h = 350, la = 80

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

La croix est constituée d'un piédestal à arêtes abattues, d'une colonne à base et chapiteau moulurés et d'une croix de section octogonale.

71. BRAGNY-SUR-SAONE

CROIX DE CHEMIN
Le Chêne Bénit, C.D. 171

Pl. I : Plan de situation

Extrait de la carte IGN, 1 / 25 000, 3125 Ouest, 1981




Fig. 01 Vue d'ensemble.

02 71 0545 X

