

Localisation : 71
Aire d'étude : Verdun-sur-le-Doubs
Commune : Navilly
Adresse : la Place
Titre courant : **maison, actuellement mairie**
Dénomination : maison
Destinations : gendarmerie , mairie

Référence : IA71000585

Cartographie : Lambert2 0813850 2218930

Statut juridique : propriété de la commune

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 2002, 2003 par Réveillon Elisabeth ; Fromaget Brigitte

© Inventaire général, 2002

HISTORIQUE

Datation : 18e siècle. .

Auteur(s) :
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : Cette maison du 18e siècle, utilisée comme gendarmerie au début du 20e siècle, est acquise en 1946 par la commune qui a l'intention d'y aménager un complexe écoles, mairie, perception, bains, douches (projet non réalisé). En 1956, le toit de tuile plate est refait en tuile mécanique et les trois lucarnes supprimées. En 1971 est prise la décision d'y installer la mairie ; les travaux sont entrepris l'année suivante, c'est alors que le gros-oeuvre en brique apparente est entièrement enduit (cf. le mensuel "L'Objectif de Navilly" de septembre 1983).

DESCRIPTION

SITUATION : en village

PARTIES CONSTITUANTES : colombier

MATERIAUX

Gros oeuvre : brique ; enduit
Couverture : tuile mécanique ; tuile plate

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : sous-sol ; rez-de-chaussée surélevé ; 1 étage carré

ELEVATIONS : élévation à travées

COUVERTURE : toit à longs pans ; croupe ; toit en pavillon

DISTRIBUTION : escalier intérieur : escalier tournant, en charpente

Localisation : 71 - Navilly

Réf. : IA71000585

Adresse : la Place

Titre courant : maison, actuellement mairie

Dénomination : maison

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Edifice situé sur la place du village, à proximité de l'église. La façade principale comporte cinq travées d'ouvertures à encadrement en pierre de taille et linteau délardé en arc segmentaire ; au centre, la porte d'entrée est précédée d'un degré rectangulaire. La façade postérieure présente en plus des cinq travées de fenêtres une fenêtre à linteau de bois à l'étage ; une fenêtre identique est percée à l'étage de l'élévation droite. L'élévation gauche est remaniée. L'accès à l'étage se fait au fond à droite du couloir central par un escalier rampe sur rampe à balustrade en bois tourné. Dans la cour à l'arrière du bâtiment, se trouve un colombier de plan carré en brique à toit de tuile plate en pavillon, sa porte est couverte d'un linteau délardé en pierre.

Fig. 01 Vue d'ensemble.

03 71 1129 X

