

Localisation : 71
Aire d'étude : Verdun-sur-le-Doubs
Commune : Saint-Gervais-en-Vallière
Lieu-dit : Cercy
Adresse : R.D. 183
Titre courant : **château**
Dénomination : château

Référence : IA71000936

Cartographie : Lambert2 0798730 2220180

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 2002, 2003 par Fromaget Brigitte

© Inventaire général, 2002

HISTORIQUE

Datation : milieu 18e siècle , 1ère moitié 20e siècle. .

Auteur(s) :
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : En 1738, Pontus François de Châtillon, seigneur de Cercy, achète une maison avec dépendances à Louise Guillemier veuve de Vivant Roux, bourgeois à Verdun. Il fait remanier et agrandir cette maison et à sa mort, en 1762, le château qu'il a construit se compose d'un corps et de deux ailes dont l'une est inachevée ; il est entouré d'un large fossé et comprend une grande cour avec communs, colombier et dépendances agricoles (voir G. Moingeon-Perret, " Cercy, histoire d'un village... sans histoires "). La seconde aile de l'édifice fut complétée au début du 20e siècle.

DESCRIPTION

SITUATION : en écart

MATERIAUX

Gros oeuvre : maçonnerie ; enduit
Couverture : tuile plate

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 1 étage carré

ELEVATIONS : élévation à travées

COUVERTURE : toit à longs pans ; croupe

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Le logis est précédé, à l'ouest, d'une cour bordée des communs au nord, des dépendances agricoles et d'un

Localisation : 71 - Saint-Gervais-en-Vallière Réf. : IA71000936
Lieu-dit : Cercy
Adresse : R.D. 183
Titre courant : château
Dénomination : château

colombier circulaire au sud. Le bâtiment d'habitation présente deux ailes en retour d'équerre sur la façade ouest dont la travée centrale, en avancée, est couronnée d'un fronton-pignon triangulaire percé d'un oculus. Exceptée la porte axiale en plein-cintre, toutes les ouvertures sont en arc segmentaire .

Fig. 01 Vue d'ensemble.

03 71 1541 X

