

FERME DÉTRUITE APRÈS 1983.

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs
Courcelles-lès-Montbéliard
rue de Voujeaucourt

Dossier IA00014954 réalisé en
1986

Auteur(s) : Bernard Lardière



Historique

Ferme de la 2e moitié du 18e siècle ou du 19e siècle

Période(s) principale(s) : 2e moitié 18e siècle / 19e siècle

Éléments descriptifs

Murs : calcaire, moellon, enduit

Toit : tuile mécanique

Étages : sous-sol, 1 étage carré

Escaliers : escalier dans-oeuvre

Informations complémentaires

Aire d'étude et canton : Audincourt

Dénomination : ferme

Parties constituantes non étudiées : cour

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue de face.

25, Courcelles-lès-Montbéliard rue de Voujeaucourt

N° de l'illustration : 19832500076Z

Date : 1983

Auteur : Bernard Lardière

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue de trois quarts gauche.

25, Courcelles-lès-Montbéliard rue de Voujeaucourt

N° de l'illustration : 19832500077Z

Date : 1983

Auteur : Bernard Lardière

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue de trois quarts.

25, Courcelles-lès-Montbéliard rue de Voujeaucourt

N° de l'illustration : 19832500075Z

Date : 1983

Auteur : Bernard Lardière

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine