

FERME

Bourgogne-Franche-Comté, Jura
Crançot

Dossier IA00015049 réalisé en
1986

Auteur(s) : Bernard Pontefract



Éléments descriptifs

Murs : calcaire, moellon, enduit

Toit : tuile plate, lave en couverture

Etages : 1 étage carré

Escaliers : escalier dans-oeuvre, escalier de distribution extérieur, escalier droit

Informations complémentaires

Aire d'étude et canton : Conliège

Dénomination : ferme

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade antérieure : vue éloignée.

39, Crançot 6e ferme

N° de l'illustration : 19793900113X

Date : 1979

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade antérieure.

39, Crançot 6e ferme

N° de l'illustration : 19793900115X

Date : 1979

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade antérieure vue de trois quarts droit.

39, Crainçon 6e ferme

N° de l'illustration : 19793900114X

Date : 1979

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade antérieure vue de trois quarts gauche.

39, Crangot 6e ferme

N° de l'illustration : 19793900117X

Date : 1979

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade postérieure.

39, Crançot 6e ferme

N° de l'illustration : 19793900116X

Date : 1979

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine