

FERME

Bourgogne-Franche-Comté, Territoire de
Belfort
Croix
9 rue Principale

Dossier IA00016733 réalisé en 1986

Auteur(s) : Bernard Lardière



Historique

Edifice du 19e siècle, postérieur au cadastre de 1824

Période(s) principale(s) : 19e siècle

Éléments descriptifs

Murs : calcaire, moellon, enduit

Toit : tuile mécanique

Etages : sous-sol, 1 étage carré

Élévation : élévation à travées

Escaliers : escalier dans-oeuvre

Informations complémentaires

Aire d'étude et canton : Beaucourt

Dénomination : ferme

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble.

90, Croix, 12 rue Principale

N° de l'illustration : 19829000196Z

Date : 1982

Auteur : Bernard Lardière

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble.

90, Croix, 9 rue Principale

N° de l'illustration : 19829000194Z

Date : 1982

Auteur : Bernard Lardière

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Détail de la façade antérieure.

90, Croix, 9 rue Principale

N° de l'illustration : 19829000195Z

Date : 1982

Auteur : Bernard Lardière

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine