

## SITE DE L'ÉCLUSE 47 BIS DU VERSANT SEINE, DITE DE SAINT-ROCH (CANAL DU NIVERNAIS)

Bourgogne-Franche-Comté, Nièvre  
Clamecy  
bief 47 bis du versant Seine

Dossier IA58000973 réalisé en 2011 revu en 2012  
Auteur(s) : Cécile Lestienne, Virginie Malherbe, Aurélie  
Lallement



### Historique

Suite au comblement d'une partie du canal dans la commune de Clamecy, la construction de cette écluse de descente dans l'Yonne fut conduite entre 1898 et 1900. La maison éclusière fut quant à elle construite en 1902 ("Déviation du canal du Nivernais dans la traversée de Clamecy", Annales des Ponts et chaussées, 1902, pp. 233-243).

**Période(s) principale(s) :** 4e quart 19e siècle / 1er quart 20e siècle

### Description

Le sas est construit en moellon bien régulier. La maison éclusière est située sur la rive gauche. Elle est construite en moellon enduit et couverte d'une toiture à deux pans en tuile mécanique. Bâtiment servant de bureau aux agents de VNF sur la rive gauche.

### Éléments descriptifs

**Typologie :** Maison de type "Panneçot". De plan rectangulaire, cette maison est couverte d'une toiture à deux pans. Ses baies cintrées présentent des chambranles à crossettes et des claveaux en pierre de taille. Le mur pignon droit a la particularité d'être percé, au niveau du comble, d'une baie géminée. Son modèle se rapproche de celui des maisons de garde-barrière construites à la même époque. Voir le dossier de synthèse sur les maisons du canal du Nivernais (IA89002009).

### Sources documentaires

#### Bibliographie

- **Déviation du canal du Nivernais dans la traversée de Clamecy. Annales des Ponts et chaussées, 1902.**  
Déviation du canal du Nivernais dans la traversée de Clamecy. Annales des Ponts et chaussées, 1902.

### Informations complémentaires

- **Les sites d'écluse du canal du Nivernais :** <https://httpcanaux.region-bourgogne.fr/nivernais/ouvrage/sites-decluse/introduction/>

**Thématiques :** canaux de Bourgogne

**Aire d'étude et canton :** Bourgogne

**Hydrographie :** canal du Nivernais

**Dénomination :** site d'écluse

**Parties constituant non étudiées** : écluse, maison

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue du site.**

58, Clamecy, lieudit : bief 47 bis du versant Seine

N° de l'illustration : 20175800427NUC2A

Date : 2017

Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue du sas, de la maison éclésièr et du bâtiment VNF.**

58, Clamecy, lieudit : bief 47 bis du versant Seine

N° de l'illustration : 20175800428NUC2A

Date : 2017

Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue de la maison éclusière.**

58, Clamecy, lieudit : bief 47 bis du versant Seine

N° de l'illustration : 20175800429NUC2A

Date : 2017

Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine