

FERME

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire
Diconne
Le Vouilleau

Dossier IA71001376 réalisé en 2007

Auteur(s) : Gaëlle Prost



Historique

Ferme figurant sur le cadastre ancien. A cette époque la moitié gauche de la maison n'était pas aussi profonde que la droite. Elle remonte probablement à la première moitié du 18ème siècle comme en témoignent la charpente, les types de pan de bois, d'escalier et de poignées de porte. Selon la propriétaire : le bâtiment des dépendances d'origine a brûlé en 1954 (un autre le remplace) et la maison aurait été agrandie à gauche vers 1850. Le puits situé dans l'alignement à gauche de la maison était à balancier (bois vertical de section carrée).

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 18e siècle

Auteur(s) de l'oeuvre :
maître d'oeuvre inconnu ()

Description

Ferme implantée au fond d'une impasse, perpendiculairement, constituée d'une maison, d'un toit à porcs/poulailler en vis-à-vis, d'un four dans son alignement à droite et d'un bâtiment des dépendances dans son angle antérieur gauche. Maison en pans de bois à grande et petites décharges et entretoises, à "bâton-rompu", à chevrons, à remplissage de briques ("clayonnage" au surcroît) sur soubassement de brique. La maison est constituée de trois grandes pièces flanquées d'une plus petite de part et d'autre : l'ancien évier doublé de la chambre à lait à gauche, un cellier avec escalier tournant dans l'angle postérieur, à droite. A l'extrémité gauche de la maison deux degrés en brique et ciment donnent accès à la porte de l'échelle du grenier. Une cave voûtée en brique située sous la chambre à lait est accessible par la façade postérieure. Presque aucune cheminée d'origine n'a été conservée : il reste le large manteau de celle de la pièce de droite. Longues poutres longitudinales moulurées d'un quart de rond. La charpente est constituée de fermes simples, de croupes à enrayure et d'un double faîtage contreventé par des décharges et des croix-de-Saint-André. Auvent sur aisseliers et toit à égouts retroussés. Four en pans de bois. Toit à porcs/poulailler en brique.

Eléments descriptifs

Murs : brique, bois, végétal en gros oeuvre, pan de bois

Toit : tuile plate mécanique

Etages : sous-sol, en rez-de-chaussée, comble à surcroît

Escaliers : escalier dans-oeuvre, escalier tournant, en charpente

Typologie : logis et dépendances en vis-à-vis

Informations complémentaires

- : <https://http>

Thématiques : enquête partielle, habitat de la Bresse bourguignonne, enquête externe

Aire d'étude et canton : Saône-et-Loire

Dénomination : ferme

Parties constituant non étudiées : cellier, puits, four à pain, grange, poulailler, étable, toit à porcs, jardin potager

© Ecomusée de la Bresse bourguignonne, Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble de la façade.

71, Diconne, lieudit : Le Vouilleau

N° de l'illustration : 20077100290NUC1A

Date : 2007

Auteur : Gaëlle Prost

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine