

CHÂTEAU DE PALLUAU

Bourgogne-Franche-Comté, Nièvre
Brinay
Palluau

Dossier IA00002346 réalisé en 1986 revu en
1987

Auteur(s) : Bernard Lauvergeon



Historique

Château du 17^e siècle, remaniements modernes.

Période(s) principale(s) : 17^e siècle

Auteur(s) de l'oeuvre :
maître d'oeuvre inconnu ()

Description

Ensemble situé sur la rive gauche du canal. Bâtiment d'habitation et dépendances situés de part et d'autre d'une cour fermée ; accès à la cour à l'Est, entre un corps en appentis (poulailler ?) adossé au mur de clôture et le logis.

Corps de logis de plan barlong flanqué de deux tours approximativement carrées, l'une sur l'angle antérieur gauche, l'autre sur l'angle postérieur droit. Corps en appentis dans l'angle du logis et de la tour gauche. Construction moderne adossée au mur postérieur du corps principal.

Bâtiment de plan allongé (tecs-à-porcs) situé à droite du logis, au même alignement. Passage ménagé entre les deux corps par une porte en plein-cintre ; clef de l'arc timbrée d'un écu lisse en bas-relief.

Colombier de plan circulaire dans l'angle antérieur droit de la cour.

Bâtiment à deux corps de hauteur différente rachetant la pente du terrain, abritant grange, écuries et fenils, au Nord de la cour. Mur de clôture entre les dépendances et le colombier.

Éléments descriptifs

Murs : calcaire, grès, moellon, enduit

Toit : tuile plate, tuile mécanique

Étages : 1 étage carré

Type(s) de couverture : toit en pavillon ; toit conique ; toit à longs pans ; appentis ; croupe

Informations complémentaires

Aire d'étude et canton : Châtillon-en-Bazois

Dénomination : château

Parties constituantes non étudiées : cour, jardin, colombier, grange, étable, fenil

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Logis : façade antérieure.

58, Brinay, lieudit : Palluau

N° de l'illustration : 19755800582V

Date : 1975

Auteur : non renseigné

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Logis, élévations gauche et postérieure.

58, Brinay, lieudit : Palluau

N° de l'illustration : 19755800581V

Date : 1975

Auteur : non renseigné

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Clé de la porte située entre le logis et la porcherie.

58, Brinay, lieudit : Palluau

N° de l'illustration : 19755800583X

Date : 1975

Auteur : non renseigné

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Colombier et tour postérieure du logis.

58, Brinay, lieudit : Palluau

N° de l'illustration : 19755800578V

Date : 1975

Auteur : non renseigné

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Dépendances.

58, Brinay, lieudit : Palluau

N° de l'illustration : 19755800580V

Date : 1975

Auteur : non renseigné

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine