CHÂTEAU

Bourgogne-Franche-Comté, Nièvre
Limanton

Dossier IA00002399 réalisé en 1975 revu en 1976
Auteur(s) : Elisabeth Réveillon, Bernard Lauvergeon

Historique

Logis du 16e siècle ; remanié dans la 2e moitié du 19e siècle ; communs et dépendances 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 16e siècle / 19e siècle

Auteur(s) de l'oeuvre :
maître d'oeuvre inconnu ()

Description

Édifice situé dans le village sur un terrain en pente Nord-Ouest, Sud-Est. Corps de logis construit sur une terrasse en terre-plein surplombant, au Sud-Est, deux terrasses inférieures (jardin d'agrément et potager) ; les communs (écuries, chenil, colombier) se trouvent à droite du château, la serre à gauche en arrière. Chapelle bâtie à l'écart à gauche de l'édifice.
Château : Corps central de plan rectangulaire cantonné de tours ; corps gauche de même hauteur mais plus étroit et couvert d'un toit moins élevé ; corps droit beaucoup plus petit.
Communs : - Ecuries : bâtiment rectangulaire dont certaines ouvertures ont été remaniées. - Chenil : bâtiment rectangulaire présentant en façade un colombier demi-hors-oeuvre. - Serre : bâtiment rectangulaire percé de grandes baies en arc segmentaire.
Chapelle néo-gothique bâtie sur les ruines d'une ancienne chapelle dont subsistent encore les murs pignons percés de baies en plein-cintre et un puissant contrefort.
Toits d'ardoises sur le logis, de tuiles plates sur les dépendances. Toit à deux versants à croupes sur le corps central du logis, à une croupe sur les corps latéraux, conique sur les tours. Toits à croupes sur les dépendances, conique sur le colombier.

Eléments descriptifs

Murs : calcaire, grès, moellon, enduit
Toit : ardoise
Plan : plan symétrique
Etages : étage de soubassement, 1 étage carré, étage de comble
Élévation : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit conique ; croupe
Escaliers : escalier de distribution extérieur, escalier intérieur

Informations complémentaires

Aire d'étude et canton : Châtillon-en-Bazois

Dénomination : château

Parties constituantes non étudiées : communs, colombier, chenil, serre, chapelle, écurie, jardin, parc

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Plan de toiture (relevé de 1976).
58, Limanton

N° de l'illustration : 20125800034A2YY
Date : 2012
Auteur : Alain Morelière
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

Façade postérieure du logis.
58, Limanton

N° de l'illustration : 19755800535V
Date : 1975
Auteur : non renseigné
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

Façade antérieure du logis.
58, Limanton

N° de l'illustration : 19755800532V
Date : 1975
Auteur : non renseigné
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

Chenil et colombier.
58, Limanton

N° de l'illustration : 19755800537V
Date : 1975
Auteur : non renseigné
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

Ecuries.
58, Limanton

N° de l'illustration : 19755800536V
Date : 1975
Auteur : non renseigné
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

Serre.
58, Limanton

N° de l’illustration : 19755800533V
Date : 1975
Auteur : non renseigné
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine