

MOULIN

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs
Maisons-du-Bois-Lièvremont
Maisons du Bois - rue de l' Oie

Dossier IA00013962 réalisé en 1973 revu en
1978

Auteur(s) : Gilbert Poinso



Historique

Moulin construit avant 1760

Période(s) principale(s) : 18e siècle

Éléments descriptifs

Murs : calcaire, pierre de taille, moellon, enduit partiel

Toit : tuile mécanique, tuile plate

Étages : 2 étages carrés

Escaliers : escalier dans-oeuvre

Énergie utilisée : énergie hydraulique

État de conservation :

mauvais état

Informations complémentaires

- **Voir le dossier numérisé** : <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA00013962/index.htm>

Aire d'étude et canton : Montbenoît

Dénomination : moulin

Parties constituantes non étudiées : canal

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble.

25, Maisons-du-Bois-Lièvremont rue de l' Oie, lieudit : Maisons du Bois

N° de l'illustration : 19772500398X

Date : 1977

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Bâtiment du moulin et ancienne fabrique de faux.

25, Maisons-du-Bois-Lièvremont rue de l' Oie, lieudit : Maisons du Bois

N° de l'illustration : 19772500434X

Date : 1977

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Bâtiment du moulin de face.

25, Maisons-du-Bois-Lièvremont rue de l' Oie, lieudit : Maisons du Bois

N° de l'illustration : 19772500435X

Date : 1977

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine