



FERME

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs Villeneuve-d'Amont la Perrière

Dossier IA00014110 réalisé en 1975

Auteur(s): Liliane Hamelin, Bernard Lardière, Gilbert

Poinsot



Historique

Construction datée 1786 ; quelques modifications 19e siècle (grange haute)

Période(s) principale(s): 4e quart 18e siècle / 19e siècle

Dates: 1786 (porte la date)

Eléments descriptifs

Murs: calcaire, pierre de taille, moellon, enduit partiel

Toit : tuile mécanique, tuile plate Etages: 1 étage carré, sous-sol Escaliers: escalier dans-oeuvre

Typologie: grange haute

Informations complémentaires

• Voir le dossier numérisé : https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA00014110/index.htm

Aire d'étude et canton : Levier

Dénomination: ferme



Vue d'ensemble.

N° de l'illustration : 19782500354X

Date: 1978

Auteur : Bernard Lardière

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade antérieure.

25, Villeneuve-d'Amont, lieudit : la Perrière

N° de l'illustration : 19752501352Z

Date: 1975

Auteur : Gilbert Poinsot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pignon gauche.

25, Villeneuve-d'Amont, lieudit : la Perrière

N° de l'illustration : 19752501350Z

Date: 1975

Auteur : Gilbert Poinsot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pignon d'habitation.

25, Villeneuve-d'Amont, lieudit : la Perrière

N° de l'illustration : 19752501353Z

Date: 1975

Auteur : Gilbert Poinsot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade postérieure.

25, Villeneuve-d'Amont, lieudit : la Perrière

N° de l'illustration : 19752501351Z

Date: 1975

Auteur : Gilbert Poinsot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Disposition d'ensemble de la charpente. 25, Villeneuve-d'Amont, lieudit : la Perrière

N° de l'illustration : 19792500264X

Date: 1979

Auteur : Dominique Dominguez

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Charpente et cheminée.

N° de l'illustration : 19792500266X

Date: 1979

Auteur : Dominique Dominguez

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la charpente au niveau d'une demi-croupe.

N° de l'illustration : 19792500265X

Date: 1979

Auteur : Dominique Dominguez

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Poteau de charpente latéral d'une ferme. 25, Villeneuve-d'Amont, lieudit : la Perrière

N° de l'illustration : 19792500267X

Date: 1979

Auteur : Dominique Dominguez

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Partie inférieure d'un poteau de charpente au niveau de la partie habitation.

N° de l'illustration : 19792500268X

Date: 1979

Auteur : Dominique Dominguez

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation