

## CHÂTEAU FORT

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs  
Villers-sous-Chalamont  
Chalamont

Dossier IA00014118 réalisé en 1975

Auteur(s) : Liliane Hamelin, Bernard Lardière, Gilbert  
Poinsot



### Historique

Ancien poste de péage et château fort 12e ou 13e siècle, de la famille de Chalon ; portes et barrières abattues vers 1390

**Période(s) principale(s)** : 12e siècle / 13e siècle

### Éléments descriptifs

**Murs** : calcaire

### État de conservation :

vestiges, mauvais état

### Informations complémentaires

- Voir le dossier numérisé : <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA00014118/index.htm>

**Aire d'étude et canton** : Levier

**Dénomination** : château fort

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Passage taillé dans la roche pour la voie à ornieres.**

25, Villers-sous-Chalamont, lieudit : Chalamont

N° de l'illustration : 19752500851Z

Date : 1975

Auteur : Gilbert Poinot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Restes des murs du château.**

25, Villers-sous-Chalamont, lieudit : Chalamont


N° de l'illustration : 19752500854Z

Date : 1975

Auteur : Gilbert Poinot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Emplacement de la tour de péage.**

25, Villers-sous-Chalamont, lieudit : Chalamont

N° de l'illustration : 19752500852Z

Date : 1975

Auteur : Gilbert Poinot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Logement de la porte qui fermait le passage taillé dans la roche.**

25, Villers-sous-Chalamont, lieudit : Chalamont

N° de l'illustration : 19752500853Z

Date : 1975

Auteur : Gilbert Poinsot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine