

## FERME DÉTRUITE APRÈS 1983.

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs  
Courcelles-lès-Montbéliard  
rue de Voujeaucourt

Dossier IA00014954 réalisé en  
1986

Auteur(s) : Bernard Lardière



### Historique

Ferme de la 2e moitié du 18e siècle ou du 19e siècle

**Période(s) principale(s)** : 2e moitié 18e siècle / 19e siècle

#### Éléments descriptifs

**Murs** : calcaire, moellon, enduit

**Toit** : tuile mécanique

**Étages** : sous-sol, 1 étage carré

**Escaliers** : escalier dans-oeuvre

### Informations complémentaires

**Aire d'étude et canton** : Audincourt

**Dénomination** : ferme

**Parties constituantes non étudiées** : cour

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue de face.**

25, Courcelles-lès-Montbéliard rue de Voujeaucourt

N° de l'illustration : 19832500076Z

Date : 1983

Auteur : Bernard Lardière

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue de trois quarts gauche.**

25, Courcelles-lès-Montbéliard rue de Voujeaucourt

N° de l'illustration : 19832500077Z

Date : 1983

Auteur : Bernard Lardière

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue de trois quarts.**

25, Courcelles-lès-Montbéliard rue de Voujeaucourt

N° de l'illustration : 19832500075Z

Date : 1983

Auteur : Bernard Lardière

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine