



FERME DÉTRUITE APRÈS 1983.

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs Courcelles-lès-Montbéliard rue de Voujeaucourt

Dossier IA00014954 réalisé en 1986

Auteur(s): Bernard Lardière



Historique

Ferme de la 2e moitié du 18e siècle ou du 19e siècle

Période(s) principale(s): 2e moitié 18e siècle / 19e siècle

Eléments descriptifs

Murs: calcaire, moellon, enduit

Toit: tuile mécanique

Etages : sous-sol, 1 étage carré **Escaliers :** escalier dans-oeuvre

Informations complémentaires

Aire d'étude et canton : Audincourt

Dénomination : ferme

Parties constituantes non étudiées : cour



Vue de face.

25, Courcelles-lès-Montbéliard rue de Voujeaucourt

N° de l'illustration : 19832500076Z

Date: 1983

Auteur : Bernard Lardière

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de trois quarts gauche.

25, Courcelles-lès-Montbéliard rue de Voujeaucourt

N° de l'illustration : 19832500077Z

Date: 1983

Auteur : Bernard Lardière

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de trois quarts.

25, Courcelles-lès-Montbéliard rue de Voujeaucourt

N° de l'illustration : 19832500075Z

Date: 1983

Auteur : Bernard Lardière

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation