

FERME

Bourgogne-Franche-Comté, Jura
Crançot

Dossier IA00015044 réalisé en
1986

Auteur(s) : Bernard Pontefract



Historique

La parcelle était bâtie sur le cadastre de 1817

Éléments descriptifs

Murs : calcaire, moellon

Toit : lave en couverture, tuile mécanique

Étages : 1 étage carré

Escaliers : escalier dans-oeuvre

Informations complémentaires

Aire d'étude et canton : Conliège

Dénomination : ferme

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade antérieure en 1976.

N° de l'illustration : 19763900259Z

Date : 1976

Auteur : Bernard Pontefract

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade antérieure vue de trois quarts gauche en 1979.

39, Crañot 1ère ferme

N° de l'illustration : 19793900110X

Date : 1979

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade antérieure vue de trois quarts droit en 1979.

39, Craçot 1ère ferme

N° de l'illustration : 19793900111X

Date : 1979

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine