

## FERME

Bourgogne-Franche-Comté, Jura  
Crançot

Dossier IA00015049 réalisé en  
1986

Auteur(s) : Bernard Pontefract



### Éléments descriptifs

**Murs** : calcaire, moellon, enduit

**Toit** : tuile plate, lave en couverture

**Étages** : 1 étage carré

**Escaliers** : escalier dans-oeuvre, escalier de distribution extérieur, escalier droit

### Informations complémentaires

**Aire d'étude et canton** : Conliège

**Dénomination** : ferme

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Façade antérieure : vue éloignée.**

39, Craçot 6e ferme

N° de l'illustration : 19793900113X

Date : 1979

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Façade antérieure.**

39, Craçot 6e ferme

N° de l'illustration : 19793900115X

Date : 1979

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Façade antérieure vue de trois quarts droit.**

39, Craçot 6e ferme

N° de l'illustration : 19793900114X

Date : 1979

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Façade antérieure vue de trois quarts gauche.**

39, Craçot 6e ferme

N° de l'illustration : 19793900117X

Date : 1979

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Façade postérieure.**

39, Crañot 6e ferme

N° de l'illustration : 19793900116X

Date : 1979

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine