

FERME

Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône
Beaumont-lès-Pin

Dossier IA00015922 réalisé en 1976 revu en
1979

Auteur(s) : Christiane Claerr, Bernard Lardière



Historique

Construction début 19e siècle, antérieure au cadastre de 1834

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle

Éléments descriptifs

Murs : calcaire, moellon, enduit

Toit : tuile mécanique

Étages : en rez-de-chaussée

Informations complémentaires

- **Voir le dossier numérisé** : <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA00015922/index.htm>

Aire d'étude et canton : Marnay

Dénomination : ferme

Parties constituantes non étudiées : enclos

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façades antérieure et latérale gauche.

70, Beaumotte-lès-Pin, 5 Grande Rue

N° de l'illustration : 19797000087Z

Date : 1979

Auteur : Bernard Lardière

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façades antérieure et latérale droite.
70, Beaumotte-lès-Pin

N° de l'illustration : 19797000086Z

Date : 1979

Auteur : Bernard Lardière

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine