

FERME

Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône
Beaumont-lès-Pin

Dossier IA00015929 réalisé en 1976 revu en
1979

Auteur(s) : Christiane Claerr, Bernard Lardièrre



Période(s) principale(s) : 18e siècle

Éléments descriptifs

Murs : calcaire, moellon, enduit

Toit : tuile mécanique, tuile plate

Etages : sous-sol, 1 étage carré

Escaliers : escalier de distribution extérieur, escalier droit, escalier dans-oeuvre

Informations complémentaires

- **Voir le dossier numérisé :** <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA00015929/index.htm>

Aire d'étude et canton : Marnay

Dénomination : ferme

Parties constituantes non étudiées : enclos, cour, jardin, terrasse en terre-plein, four à pain

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue de situation.

70, Beaumotte-lès-Pin rue du Gour

N° de l'illustration : 19797000083Z

Date : 1979

Auteur : Bernard Lardière

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble.

70, Beaumotte-lès-Pin

N° de l'illustration : 19827000466X

Date : 1982

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Maison d'habitation : façades antérieure et latérale droite.

70, Beaumotte-lès-Pin rue du Gour

N° de l'illustration : 19797000085Z

Date : 1979

Auteur : Bernard Lardière

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine