

FERME

Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône
Charcenne

Dossier IA00015966 réalisé en 1976 revu en
1979

Auteur(s) : Christiane Claerr, Bernard Lardière



Historique

Construction début 19e siècle, antérieure à 1834

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle

Éléments descriptifs

Murs : calcaire, moellon, enduit

Toit : tuile mécanique

Étages : sous-sol, 1 étage carré

Élévation : élévation à travées

Escaliers : escalier dans-oeuvre

Décor

Techniques : sculpture

Informations complémentaires

- **Voir le dossier numérisé** : <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA00015966/index.htm>

Aire d'étude et canton : Marnay

Dénomination : ferme

Parties constituantes non étudiées : enclos, cour

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade antérieure.

70, Charcenne

N° de l'illustration : 19797000181Z

Date : 1979

Auteur : Bernard Lardière

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade antérieure vue de trois quarts gauche).

70, Charcenne, 11 Grande Rue

N° de l'illustration : 19797000182Z

Date : 1979

Auteur : Bernard Lardière

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Détail : entrées de cave et d'habitation.

70, Charcenne, 11 Grande Rue

N° de l'illustration : 19797000183Z

Date : 1979

Auteur : Bernard Lardière

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine