

## FERME

Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône  
Cugney

Dossier IA00016007 réalisé en 1976 revu en  
1979

Auteur(s) : Christiane Claerr, Bernard Lardière



**Période(s) principale(s)** : 19e siècle

### Éléments descriptifs

**Murs** : calcaire, bois, moellon, enduit

**Toit** : tuile mécanique

**Étages** : 1 étage carré

**Élévation** : élévation ordonnancée sans travées

**Escaliers** : escalier de distribution extérieur, escalier droit, escalier dans-oeuvre

**Typologie** : habitation sur cellier

### Informations complémentaires

- **Voir le dossier numérisé** : <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA00016007/index.htm>

**Aire d'étude et canton** : Marnay

**Dénomination** : ferme

**Parties constituantes non étudiées** : cour

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Façade antérieure.**

N° de l'illustration : 19797000231Z

Date : 1979

Auteur : Bernard Lardière

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Les dépendances perpendiculaires à la rue.**

70, Cugney rue de l' Eglise

N° de l'illustration : 19797000230Z

Date : 1979

Auteur : Bernard Lardière

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine