

FERME

Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône
Cugney

Dossier IA00016007 réalisé en 1976 revu en
1979

Auteur(s) : Christiane Claerr, Bernard Lardiére



Période(s) principale(s) : 19e siècle

Eléments descriptifs

Murs : calcaire, bois, moellon, enduit

Toit : tuile mécanique

Etages : 1 étage carré

Élévation : élévation ordonnancée sans travées

Escaliers : escalier de distribution extérieur, escalier droit, escalier dans-œuvre

Typologie : habitation sur cellier

Informations complémentaires

- **Voir le dossier numérisé :** <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA00016007/index.htm>

Aire d'étude et canton : Marnay

Dénomination : ferme

Parties constituantes non étudiées : cour

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade antérieure.

N° de l'illustration : 19797000231Z

Date : 1979

Auteur : Bernard Lardiére

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Les dépendances perpendiculaires à la rue.

70, Cugney rue de l' Eglise

N° de l'illustration : 19797000230Z

Date : 1979

Auteur : Bernard Lardiére

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine