

FERME

Bourgogne-Franche-Comté, Territoire de Belfort
Croix
rue Derrière les Mûres

Dossier IA00016734 réalisé en 1986
Auteur(s) : Bernard Lardiére



Période(s) principale(s) : 19e siècle

Eléments descriptifs

Murs : calcaire, moellon, enduit

Toit : tuile mécanique, tuile plate

Etages : 1 étage carré

Élévation : élévation à travées

Escaliers : escalier dans-œuvre

Informations complémentaires

Aire d'étude et canton : Beaucourt

Dénomination : ferme

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble.

N° de l'illustration : 19829000197Z

Date : 1982

Auteur : Bernard Lardière

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine