

FERME

Bourgogne-Franche-Comté, Territoire de
Belfort
Croix
rue Principale

Dossier IA00016739 réalisé en 1986
Auteur(s) : Bernard Lardière



Historique

Edifice du 19e siècle, postérieur au cadastre de 1824.

Période(s) principale(s) : 19e siècle

Éléments descriptifs

Murs : calcaire, bois, moellon, enduit

Toit : tuile mécanique, tuile plate

Étages : 1 étage carré

Élévation : élévation à travées

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; pignon couvert

Escaliers : escalier dans-oeuvre

Informations complémentaires

Aire d'étude et canton : Beaucourt

Dénomination : ferme

Parties constituantes non étudiées : cour, grange, écurie

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble.

N° de l'illustration : 19829000203Z

Date : 1982

Auteur : Bernard Lardière

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Partie agricole.

90, Croix rue Principale

N° de l'illustration : 19829000204Z

Date : 1982

Auteur : Bernard Lardièrre

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine