



#### **FERME**

Bourgogne-Franche-Comté, Jura Les Moussières au Montechoux

Dossier IA00123648 réalisé en 1994

Auteur(s): Muriel Vercez



# Historique

La ferme portait la date 1761 sur le linteau de bois de la porte du logis conservé par le propriétaire ; le bâtiment était une loge et n'était utilisé que l'été, on y fabriquait le fromage ; le bâtiment a été complètement rénové par le propriétaire actuel mais conservé une cheminée en bois à l'intérieur ; la grange haute est aujourd'hui aménagée

Période(s) principale(s): 3e quart 18e siècle / 4e quart 20e siècle

Dates: 1761 (porte la date)

### **Description**

La couverture en métal est posée sur l'ancienne couverture en tavaillons

## Eléments descriptifs

Murs: calcaire, moellon, enduit
Toit: bardeau, métal en couverture

Etages : en rez-de-chaussée, étage de comble

**Escaliers :** escalier dans-oeuvre, escalier droit, en charpente

Typologie: galerie

## Informations complémentaires

Aire d'étude et canton : Bouchoux (Les)

Dénomination : ferme

Parties constituantes non étudiées : citerne



Vue de situation.

N° de l'illustration : 19943901035X

Date: 1994

Auteur: Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade antérieure et face droite. 39, Les Moussières

N° de l'illustration : 19943901038X

Date: 1994

Auteur: Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade antérieure.

39, Les Moussières, lieudit : au Montechoux

N° de l'illustration : 19943901039X

Date: 1994

Auteur: Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade antérieure et face gauche.

N° de l'illustration : 19943901040X

Date: 1994

Auteur: Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Face gauche.

39, Les Moussières, lieudit : au Montechoux

N° de l'illustration : 19943901041X

Date: 1994

Auteur: Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la rainure de la poutre dans laquelle venait se loger les planches de la cloison en bois, entre la cuisine et la grange.

39, Les Moussières, lieudit : au Montechoux

N° de l'illustration : 19943901053X

Date: 1994

Auteur: Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La cheminée en bois dans sa partie située dans la grange haute.

N° de l'illustration : 19943901052X

Date: 1994

Auteur: Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le départ de la cheminée en bois au rez-de-chaussée. Sur la droite, accroché au mur, on aperçoit l'instrument en bois qui sert à l'ouverture des vantaux de la cheminée.

N° de l'illustration: 19943901043X

Date: 1994

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le départ de la cheminée en bois au rez-de-chaussée.

N° de l'illustration : 19943901045X

Date: 1994

Auteur: Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur du conduit de la cheminée en bois, un nouveau conduit isolé a été ajouté pour la cheminée actuelle. 39, Les Moussières, lieudit : au Montechoux

N° de l'illustration : 19943901049X

Date: 1994

Auteur: Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur du conduit de la cheminée en bois, détail du départ des montants verticaux dans lesquels viennent s'encastrer les planches horizontales.

N° de l'illustration : 19943901050X

Date: 1994

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de l'instrument en bois permettant d'ouvrir plus ou moins les volets fermant la cheminée en bois.

N° de l'illustration: 19943901051X

Date: 1994

Auteur: Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La grange haute : vue générale de la charpente sur poteaux.

N° de l'illustration: 19943901054X

Date: 1994

Auteur: Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la charpente : assemblage du poteau avec la faitière. 39, Les Moussières, lieudit : au Montechoux

N° de l'illustration : 19943901056X

Date: 1994

Auteur: Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la charpente : assemblage d'un poteau avec la panne. Il manque une contre fiche dans le plan parallèle à la pente du toit. 39, Les Moussières, lieudit : au Montechoux

N° de l'illustration : 19943901057X

Date: 1994

Auteur: Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la couverture depuis la grange haute : les tavaillons sont encore posés sous la couverture en tôle actuelle.

39, Les Moussières, lieudit : au Montechoux

N° de l'illustration : 19943901059X

Date: 1994

Auteur: Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail d'une cheville en bois empêchant les chevrons de glisser. 39, Les Moussières, lieudit : au Montechoux

N° de l'illustration: 19943901060X

Date: 1994

Auteur: Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation