



#### **COLOMBIER**

Bourgogne-Franche-Comté, Côted'Or Brémur-et-Vaurois Brémur - rue du Château

Dossier IA21005847 réalisé en 2022 Auteur(s) : Morgane Guillemin



# Historique

Le colombier n'est pas visible sur le plan cadastral de 1810.

Période(s) principale(s): 19e siècle (?) / 20e siècle (?)

# Description

Colombier de plan circulaire couvert en pierre calcaire. Les pierres reposent sur une charpente en bois. Le colombier est percé d'une porte piétonne et de deux lucarnes. Un larmier scinde l'élévation en deux et permet d'écarter les eaux pluviales. La lucarne sud est particulièrement soignée : deux volutes encadrent la partie centrale du fronton. A l'intérieur, la charpente formée d'un poteau central pivotant, des potences réunissant le poteau à une échelle tournante et les boulins sont conservés.

## Eléments descriptifs

**Murs**: calcaire, moellon, enduit **Toit**: calcaire en couverture

**Couvrement :** charpente en bois apparente **Type(s) de couverture :** toit conique

# Sources documentaires

#### **Documents d'archives**

· Archives départementales de la Côte-d'Or. Cadastre de la commune de Brémur-et-Vaurois.

Archives départementales de la Côte-d'Or. Cadastre de la commune de Brémur-et-Vaurois.- Atlas parcellaire (1810) : 3 PP 107/4- Etat de section (1813) : 3 P ES 107-1/3

107/4- Liai de section (1015) . 51 L5 107-1/5

Lieu de conservation : Archives départementales de la Côte-d'Or, Dijon- Cote du document : 3 P 579

## Informations complémentaires

Thématiques : pierre sèche en couverture

Aire d'étude et canton : Parc national de forêts

**Dénomination:** colombier

© Parc national de forêts, Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine




Vue d'ensemble depuis le sud.

N° de l'illustration : 20222101032NUC4A

Date: 2022

Auteur: Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des ouvertures côté sud.

N° de l'illustration : 20222101033NUC4A

Date: 2022

Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la porte.

N° de l'illustration : 20222101034NUC4A

Date: 2022

Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la lucarne sud.

N° de l'illustration : 20222101035NUC4A

Date: 2022

Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la lucarne sud.

N° de l'illustration : 20222101037NUC4A

Date : 2022

Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



## Détail de la lucarne sud.

21, Brémur-et-Vaurois rue du Château, lieudit : Brémur

N° de l'illustration : 20222101038NUC4A

Date: 2022

Auteur: Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la toiture.

N° de l'illustration : 20222101036NUC4A

Date: 2022

Auteur: Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure.

N° de l'illustration : 20222101113NUC4A

Date: 2022

Auteur: Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation