

MAISON

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs
Besançon
îlot Refuge - 3 rue Lecourbe

Dossier IA25000471 réalisé en 1996 revu en
2007

Auteur(s) : Christiane Roussel



Historique

La maison a été construite à la fin du 17^e siècle ou au début du 18^e siècle, comme le montre les baies à crossettes du rez-de-chaussée et du premier étage caractéristiques de cette période. Sa partie droite correspond peut-être à l'élévation de façade, conservée dans les requêtes en voirie de la ville, datée 1692, réalisée par l'architecte Jean Cuene pour un certain Léonard Bailly. Deux arcades boutiquières, situées à gauche de la façade, ont été bouchées sans doute peu de temps après leur construction. Le logis sur rue a été surélevé d'un étage sur rue au 19^e siècle avec un toit à longs pans brisés accueillant un étage de comble mais correspondant, sur cour, à un troisième étage. L'escalier droit en charpente qui distribuait à l'origine le seul étage de la maison a été prolongé au 19^e siècle par un escalier tournant à retours avec jour, à cage ouverte desservant les étages récents. Le logis secondaire sur cour en pan de bois enduit date vraisemblablement aussi du 19^e siècle.

Période(s) principale(s) : limite 17^e siècle 18^e siècle

Période(s) secondaire(s) : 19^e siècle

Auteur(s) de l'oeuvre :

Jean Cuene (architecte, attribution par travaux historiques)

Description

Le logis principal comprend une cour centrale couverte par une verrière et un couloir traversant légèrement décentré. Il présente une façade sur rue en pierre de taille, à deux étages carrés et un étage de comble avec des baies décorées de crossettes au premier et sur la porte d'entrée, les fenêtres du premier et deuxième étages à gauche de l'entrée étant divisées par des meneaux. La façade sur cour, à trois étages carrés, est en moellon enduit. Il est distribué par un escalier droit en charpente puis, à partir du premier étage, par un escalier à cage ouverte en charpente à retours avec jour. Le logis secondaire, à droite de la cour, à un étage carré, est en pan de bois enduit. Il est distribué par un escalier extérieur droit en maçonnerie.

Éléments descriptifs

Murs : calcaire, calcaire, bois, pierre de taille, moellon, pan de bois, enduit

Toit : tuile mécanique, ardoise

Étages : sous-sol, 3 étages carrés, étage de comble

Élévation : élévation à travées

Escaliers : escalier de distribution extérieur, escalier droit, en charpente; escalier de distribution extérieur, escalier tournant à retours avec jour, cage ouverte en charpente

Typologie : maison avec escalier à cage ouverte et couloir

Sources documentaires

Bibliographie

- **Les sources documentaires sont consultables dans le dossier numérisé, accessible dans la rubrique "Informations complémentaires".**

Informations complémentaires

- **Voir le dossier initial numérisé** : <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA25000471/index.htm>

Observations :

Caractéristique des maisons de la fin du 17e siècle ou du début du 18e siècle avec des baies décorées de crossettes. L'édifice a été construit dans un quartier encore très peu urbanisé. Les deux arcades boutiquières murées anciennement à gauche de l'entrée montre que, comme dans la rue Charles Nodier voisine où l'on observe le même phénomène, le commerce ne s'est jamais développé dans ce quartier, considéré à l'époque comme excentrique.


Thématiques : demeures bisontines

Aire d'étude et canton : Besançon centre

Dénomination : maison

Parties constituantes non étudiées : logement, cour

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Plan masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 1974, section AP.

25, Besançon, 3 rue Lecourbe, lieudit : îlot Refuge

N° de l'illustration : 20092501235NUDA

Date : 2009

Auteur : André Céréza

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble depuis la rue, de trois quarts gauche.

25, Besançon, 3 rue Lecourbe, lieudit : îlot Refuge

N° de l'illustration : 20112502892NUC2A

Date : 2011

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du Patrimoine



Logis principal, façade antérieure, rez-de-chaussée : détail des arcades boutiquières murées.

25, Besançon, 3 rue Lecourbe, lieudit : îlot Refuge

N° de l'illustration : 20112502894NUC2A

Date : 2011

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du Patrimoine



Logis principal : vue d'ensemble de l'escalier.
25, Besançon, 3 rue Lecourbe, lieudit : îlot Refuge

N° de l'illustration : 20112502895NUC2A

Date : 2011

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du Patrimoine



Logis principal, escalier : détail de la partie supérieure.

25, Besançon, 3 rue Lecourbe, lieudit : îlot Refuge

N° de l'illustration : 20112502896NUC2A

Date : 2011

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du Patrimoine



Logis principal : vue d'ensemble de la façade postérieure.

25, Besançon, 3 rue Lecourbe, lieudit : îlot Refuge

N° de l'illustration : 20112502897NUC2A

Date : 2011

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du Patrimoine



Logis principal, façade postérieure : détail du rez-de-chaussée, de trois quarts gauche.

25, Besançon, 3 rue Lecourbe, lieudit : îlot Refuge

N° de l'illustration : 20112502898NUC2A

Date : 2011

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du Patrimoine



Vue d'ensemble du logis secondaire, de trois quarts droit.

25, Besançon, 3 rue Lecourbe, lieudit : îlot Refuge

N° de l'illustration : 20112502893NUC2A

Date : 2011

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du Patrimoine