

FERME ET ATELIER DE PIERRES POUR L'HORLOGERIE DE LA SOCIÉTÉ BROSSARD FRÈRES

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs
Charquemont
19 rue de l' Eglise

Dossier IA25001293 réalisé en
2014

Auteur(s) : Laurent Poupard



Historique

La ferme est bâtie en 1867, date portée sur le linteau de l'entrée entre les initiales JM et AR, vraisemblablement pour Jean (Jean François Abel) Mougins et Adèle (Adèle Célestine) Roussey, mariés en 1864. Elle passe vers 1914 à Victor Brossard (Louis Joseph Victor, marié en 1911 avec Clothilde Thérèse Marie Mougins), frère de Louis Brossard, un horloger installé au 17 rue de l'Eglise. Peut-être modifiée vers 1943, elle abrite au milieu du 20e siècle la fabrique de rubis pour montre des frères Brossard, les descendants de Victor (Xavier, Denis, Roland, Jean, Victor, etc.) réunis avec leurs soeurs au sein d'une Sarl (au capital de 8 000 F) créée le 15 avril 1953. Cette affaire familiale disparaît peut-être dans les années 1960 suite de la fermeture de leur client, la société Laurent Macabrey et Cie (installée au 3 rue du Chalet). La ferme est actuellement une habitation.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Dates : 1867 (porte la date)

Description

La ferme se compose d'un corps d'habitation parallèle à la rue prolongé vers l'arrière (au nord) par un second corps accolé abritant le fenil. Les deux sont réunis sous un même toit à longs pans, à couverture de tuiles mécaniques, avec demi-croupes (à l'ouest et à l'est) sur le premier, pignon couvert au nord pour le second. Le premier corps a des murs de moellons calcaires enduits, avec essentage de planches récent sur le pignon ouest ; il comporte un sous-sol, un étage carré et un étage en surcroît, desservis par un escalier dans-oeuvre. Le second a des moellons au rez-de-chaussée et un pan de bois essenté de planches à l'étage. Une rampe (levée de grange) donnait accès au fenil sur le mur pignon oriental.

Éléments descriptifs

Murs : calcaire, bois, moellon, pan de bois, enduit, essentage de planches

Toit : tuile mécanique

Étages : sous-sol, 1 étage carré, étage en surcroît

Élévation : élévation à travées

Escaliers : escalier dans-oeuvre

Autres organes de circulations : rampe d'accès

Energie utilisée : énergie électrique achetée

Sources documentaires

Documents d'archives

- **3 P 128 Cadastre de la commune de Charquemont, 1812-1963**

3 P 128 Cadastre de la commune de Charquemont, 1812-1963- 3 P 128/1 : Registre des états de sections (1812)- 3 P

128/2-3 : Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties [1823-1906]- 3 P 128/5 : Matrice cadastrale des propriétés

bâties (1882-1910)- 3 P 128/8-9 : Matrice cadastrale des propriétés bâties (1911-1963)

Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon- Cote du document : 3 P 128

Bibliographie

- **Sornay, Lionel. Prosopographie des entreprises horlogères et de leurs financeurs sur le plateau de Maïche 1925-1973, 2003**

Sornay, Lionel. Prosopographie des entreprises horlogères et de leurs financeurs sur le plateau de Maïche 1925-1973. - Besançon : Université de Franche-Comté, 2003. 56 p. : ill. ; 30 cm. Mém DEA : histoire industrielle : Besançon : 2003 ; 51.

Témoignages oraux

- **Donzé Jacques (témoignage oral)**

Donzé Jacques, ancien horloger, historien de Charquemont

Informations complémentaires

Thématiques : patrimoine industriel du Doubs

Aire d'étude et canton : Pays horloger (le)

Dénomination : ferme, atelier

Parties constituantes non étudiées : logement, atelier de fabrication, étable, fenil, remise

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Plan-masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 2015, section AD.

25, Charquemont, 19 rue de l' Eglise

N° de l'illustration : 20152500681NUDA

Date : 2015

Auteur : Mathias Papigny

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble, depuis l'est (façades antérieure et latérale droite).
25, Charquemont, 19 rue de l' Eglise

N° de l'illustration : 20122502260NUC2A

Date : 2012

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façades antérieure et latérale gauche.

25, Charquemont, 19 rue de l' Eglise

N° de l'illustration : 20142501773NUC2A

Date : 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade antérieure : entrée.

25, Charquemont, 19 rue de l' Eglise

N° de l'illustration : 20122502259NUC2A

Date : 2012

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Initiales et date portée sur le linteau de l'entrée.

25, Charquemont, 19 rue de l' Eglise

N° de l'illustration : 20142501774NUC2A

Date : 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façades latérale droite et postérieure.

25, Charquemont, 19 rue de l' Eglise

N° de l'illustration : 20142501772NUC2A

Date : 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine