



## FERME ET ATELIER D'HORLOGERIE VUILLEMIN PUIS AMIOT

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs Villers-le-Lac Chaillexon - 7 rue des Murgers

Dossier IA25001547 réalisé en 2015 revu en 2016

Auteur(s): Laurent Poupard



# Historique

La ferme est bâtie en 1860 pour l'horloger François Alphonse Vuillemin (1824-1906), beau-père de<u>Charles Zimmermann</u>, fabricant de balanciers établi à proximité (au 4 rue des Murgers), et de Delphin Amiot (1849-1923), originaire de Haute-Vienne. Elle est reprise vers 1878 par ce dernier, qui l'agrandit en 1884 et 1886 : elle se développe vers le nord-est et vers l'ouest (étable et atelier). Avec une dizaine de personnes au maximum, Amiot fabrique des balanciers pour échappement de montre, qu'il livre au Locle (Suisse). L'atelier semble disparaître à son décès. Il est transformé en logements, un temps loués à des ouvrières et au comptable de la fabrique de bracelets <u>Cobra</u> (7 route du Port), tandis que la ferme est pour sa part louée à Victor Vuillemin (1901-1982), petit-fils de François Alphonse. Victor achète en 1956 la propriété, qui passe ensuite à son fils Michel. Ce dernier fait reconstruire en 1994-1995 le niveau supérieur de l'étable par la société Maillot, de Grand-Combe-des-Bois. Exploitant une trentaine d'hectares et disposant d'un troupeau de 18 vaches, il cesse son activité en 2009. Le bâtiment ne sert plus que d'habitation.

## **Description**

Le corps principal, l'atelier et l'étage de soubassement de l'étable ont des murs en moellons calcaires enduits ; le rez-de-chaussée de cette dernière associe pan de bois essenté de planches et parpaings de béton enduits ; essentage de planches également pour les pignons nord du corps principal et sud de l'atelier. Le premier corps comporte un étage de soubassement, un rez-de-chaussée surélevé, un étage carré et un étage en surcroît, desservis par un escalier dans-oeuvre ; un escalier extérieur droit appuyé contre son mur pignon nord donne accès à l'étage carré. L'axe du mur pignon sud est marqué par une travée de fenêtres horlogères (aux trois niveaux supérieurs), tandis que la fenêtre multiple surmontant la véranda à l'est a été partiellement bouchée. L'atelier est éclairé par des fenêtres multiples au sud, au rez-de-chaussée et à l'étage carré (celles de cet étage côté ouest ont été fermées). Les toits, à longs pans et pignons couverts (demi-croupe pour l'extrémité sud du corps principal), ont une couverture en tuiles mécaniques.

### Eléments descriptifs

Murs: calcaire, bois, béton, moellon, pan de bois, parpaing de béton, enduit, essentage de planches, enduit

Toit : tuile mécanique

Etages : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, étage en surcroît

Élévation : élévation à travées

Escaliers : escalier dans-oeuvre, escalier de distribution extérieur, escalier droit, en maçonnerie

Typologie: baie horlogère, baie multiple

## Sources documentaires

#### **Documents d'archives**

• 3 P 628 Cadastre de la commune de Villers-le-Lac, [1812-1977]

3 P 628 Cadastre de la commune de Villers-le-Lac, 1817-1973- 3 P 628 : Atlas parcellaire (18 feuilles), dessin (plume, lavis), par les géomètres du cadastre Vial et Girardier, 1817- 3 P 628/1-2 : Registre des états de sections (1817 ?) - 3 P 628/3-4 : Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties, 1822-1910- 3 P 628/5 : Matrice cadastrale des propriétés bâties,

1882-1910- 3 P 628/10-12 : Matrice cadastrale des propriétés bâties, 1911-1973

Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon- Cote du document : 3 P 628

## **Documents figurés**

#### • 6 - Le Doubs à Chaillixon [sic], 1er quart 20e siècle

6 - Le Doubs à Chaillixon [sic], carte postale, s.n., s.d. [1er quart 20e siècle], L.R. éd. ?

Lieu de conservation : Collection particulière : Henri Ethalon, Les Ecorces

## • 12. Les Brenets - Le Doubs à Chaillexon, 1er quart 20e siècle [entre 1908 et 1913]

12. Les Brenets - Le Doubs à Chaillexon, carte postale, s.n., [1er quart 20e siècle, entre 1908 et 1913], Haldimann-Pasche éd. Porte au verso les dates 15 juin 1913 (manuscrite) et 16 juin 1913 (tampon).

Lieu de conservation : Collection particulière : Henri Ethalon, Les Ecorces

### Documents multimédias

#### · Monneret, Christian. Recherches généalogiques

Monneret, Christian. Recherches généalogiques. Accessibles en ligne sur le site de Geneanet : http://gw.geneanet.org/

## Témoignages oraux

Droz Yves (témoignage oral)

Droz Yves, collectionneur de pièces horlogères et fondateur du Musée de la Montre, Villers-le-Lac

Vuillemin Michel et Huguette (témoignage oral)

Vuillemin Michel et Huguette, enfants de Victor Vuillemin, propriétaires de la ferme au 7 rue des Murgers. Villers-le-Lac


## Informations complémentaires

Thématiques : patrimoine industriel du Doubs

Aire d'étude et canton : Pays horloger (le)

Dénomination : ferme, atelier

Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, logement, étable, fenil, remise agricole, citerne, jardin potager



### Plan-masse et de situation.


25, Villers-le-Lac, 7 rue des Murgers, lieudit : Chaillexon

N° de l'illustration : 20162501548NUDA

Date: 2016

Auteur: Mathias Papigny

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



**6 - Le Doubs à Chaillixon [sic], 1er quart 20e siècle.** 25, Villers-le-Lac, 7 rue des Murgers, lieudit : Chaillexon

### Source:

6 - Le Doubs à Chaillixon [sic], carte postale, s.n., s.d. [1er quart 20e siècle], L.R. éd. ?

Lieu de conservation : Collection particulière : Henri Ethalon, Les Ecorces

N° de l'illustration : 20162500556NUC2A

Date : 2016

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



12. Les Brenets - Le Doubs à Chaillexon, 1er quart 20e siècle [entre 1908 et 1913].

25, Villers-le-Lac, 16 rue de l' lle, lieudit : les Bassots

#### Source:

12. Les Brenets - Le Doubs à Chaillexon, carte postale, s.n., [1er quart 20e siècle, entre 1908 et 1913], Haldimann-Pasche éd. Porte au verso les dates 15 juin 1913 (manuscrite) et 16 juin 1913 (tampon).

Lieu de conservation : Collection particulière : Henri Ethalon, Les Ecorces

N° de l'illustration : 20162500557NUC2A

Date: 2016

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade antérieure, de trois quarts gauche.

N° de l'illustration : 20162500863NUC4A

Date: 2016

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



# Façades antérieure et latérale droite.

25, Villers-le-Lac, 7 rue des Murgers, lieudit : Chaillexon

N° de l'illustration : 20162500866NUC4A

Date: 2016

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



**Façade latérale droite : escalier extérieur et étable.** 25, Villers-le-Lac, 7 rue des Murgers, lieudit : Chaillexon

N° de l'illustration : 20162500870NUC4A

Date: 2016

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façades antérieure et latérale gauche.

25, Villers-le-Lac

N° de l'illustration : 20162500862NUC4A

Date: 2016

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



# Façades postérieure et latérale gauche.

25, Villers-le-Lac, 7 rue des Murgers, lieudit : Chaillexon

N° de l'illustration : 20162500864NUC4A

Date: 2016

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade latérale gauche : fenêtre multiple à l'étage de soubassement de l'atelier de fabrication.

N° de l'illustration : 20162500867NUC4A

Date: 2016

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade postérieure de l'étable.

N° de l'illustration : 20162500865NUC4A

Date: 2016

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La citerne.

N° de l'illustration : 20162500868NUC4A

Date: 2016

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La citerne.

N° de l'illustration : 20162500869NUC4A

Date: 2016

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Exemple de balancier fabriqué dans l'atelier. Présentant un défaut, il avait comme beaucoup été jeté dans le jardin. 25, Villers-le-Lac, 7 rue des Murgers, lieudit : Chaillexon

N° de l'illustration : 20172500184NUC4A

Date: 2017

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation