

FROMAGERIE DE CERNEUX-MONNOT

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs
Bonnétage
les Cerneux-Monnots - 6 route de Cerneux-
Monnot

Dossier IA25001908 réalisé en 2018

Auteur(s) : Laurent Poupard



Historique

La fromagerie est bâtie en 1895 (date portée sur le linteau de l'entrée). D'après une statistique publiée en 1851, la commune comptait trois fromageries au milieu du 19^e siècle : celle du village (15 associés) créée en 1849 (et produisant 4 649 kg de fromage avec 60 vaches), celle de Cerneux-Monnot (10 associés) fondée en 1801 (4 207 kg avec 52 vaches) et celle aux Ginnots - les Guinots - (3 associés) plus ancienne puisque datant de 1799 (3 507 kg avec 36 vaches). Le bâtiment est loué à des fromagers, fréquemment d'origine suisse, qui achètent le lait aux éleveurs. Une extension (chambre dans un local attendant) est réalisée suivant le devis rédigé le 10 mai 1910 par l'architecte E. Racle, de Morteau. En 1929, l'établissement aurait, avec celui du village, transformé en emmental 2 440 000 l de lait. A l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, les agriculteurs fondent une coopérative de fromagerie, qu'ils convertissent à la fabrication du comté, affiné par l'Union des Coopératives de Fromagerie de Franche-Comté (UCFFC), à Besançon. En 1975, l'établissement passe à l'agriculture biologique. Il traite 1 300 000 kg de lait en 1980, 2 300 000 (apportés par 10 sociétaires) en 2018. A cette date, la production consiste en beurre, crème et 230 t de comté. Le matériel est composé de deux cuves Chalon-Mégard (Montréal-la-Cluse, Ain) de 4 200 l, d'une pompe à caillé et d'une installation de pressage Rouyer (20 places). La fromagerie dispose pour le pré-affinage du comté d'environ 400 places (dans le bâtiment construit au sud vers 1999) ; l'affinage est réalisé par la société Marcel Petite (à Granges-Narboz et au fort de Saint-Antoine).

Période(s) principale(s) : 4^e quart 19^e siècle

Période(s) secondaire(s) : 4^e quart 20^e siècle

Dates : 1895 (porte la date)

Auteur(s) de l'oeuvre :

maître d'oeuvre inconnu ()

Description

Les murs de la fromagerie sont en moellons calcaires enduits, ceux des extensions en parpaings de béton enduits (avec essentage de planches à l'est) et ceux de la pièce d'affinage en pan de bois essenté de planches. Fromagerie et cave d'affinage sont coiffées d'un toit à longs pans, pignons couverts et tuiles mécaniques (qui se poursuit en appentis sur les extensions à l'est et à l'ouest). En rez-de-chaussée, la première a un sous-sol et un étage en surcroît (desservi sur la façade postérieure par un escalier extérieur récent). Les murs gouttereaux débordent sur la façade antérieure qu'ils encadrent, formant deux "coches".

Éléments descriptifs

Murs : calcaire, béton, bois, moellon, parpaing de béton, pan de bois, enduit, enduit, essentage de planches

Toit : tuile mécanique

Étages : sous-sol, en rez-de-chaussée, étage en surcroît

Type(s) de couverture : toit à longs pans pignon couvert; appentis

Escaliers : escalier de distribution extérieur, escalier droit, en maçonnerie

Typologie : coche

Énergie utilisée : énergie électrique achetée

Sources documentaires

Documents d'archives

- **Archives départementales du Doubs : 3 P 75 Cadastre de la commune de Bonnéage, 1832-1937.**
Archives départementales du Doubs : 3 P 75 Cadastre de la commune de Bonnéage, 1832-1937.- 3 P 75 : Atlas parcellaire (9 feuilles), dessin (plume, lavis), par les géomètres du cadastre Berçot et Grignon, 1831.- 3 P 75/1 : Registre des états de sections, [1832].- 3 P 75/2 : Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties, [1905-1913].- 3 P 75/3 : Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties, [1833-1904].- 3 P 75/4 : Matrice cadastrale des propriétés bâties, 1882-1910.- 3 P 75/5 : Matrice cadastrale des propriétés non bâties, 1914-1937.- 3 P 75/6 : Matrice cadastrale des propriétés bâties, 1911-1937.
Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon- Cote du document : 3 P 75
- **Archives municipales de Bonnéage : M 3 Bâtiments, 20e siècle.**
Archives municipales de Bonnéage : M 3 Bâtiments, 20e siècle.
- Cote du document : M 3

Bibliographie

- **Courtieu, Jean (dir.). Dictionnaire des communes du département du Doubs, 1982-1987.**
Courtieu, Jean (dir.). Dictionnaire des communes du département du Doubs. - Besançon : Cêtre, 1982-1987. 6 t., 3566 p. : ill. ; 24 cm.
- **Fromageries [statistique], 1851.**
Fromageries [statistique]. Annuaire du Doubs, 39e année, 1851, p. 235-267.
- **Garapon, Louis. Enquête agricole 1929. Département du Doubs. Rapport général, 1937.**
Garapon, Louis. Enquête agricole 1929. Département du Doubs. Rapport général. - Besançon : Jacques et Demontrond, 1937. 405 p. : ill. ; 25 cm.
- **Une page de notre histoire. Le Comté, 2011.**
Une page de notre histoire. Le Comté. - 2011. [2] p. : ill. Document accessible en ligne à l'adresse : http://cdn1_4.reseaudespetitescommunes.fr/cities/746/documents/rhti31jc39wory1.pdf (consultation : 25 février 2019).

Témoignages oraux

- **Mourey, Luc (témoignage oral)**
Mourey, Luc. Fromager au Cerneux-Monnot. Bonnéage.

Informations complémentaires


Thématiques : patrimoine industriel du Doubs

Aire d'étude et canton : Pays horloger (le)

Dénomination : fromagerie

Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, pièce d'affinage, boutique, logement, réservoir industriel

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Plan-masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 2019, section AK.
25, Bonnétagé, 6 route de Cerneux-Monnot, lieudit : les Cerneux-Monnots

N° de l'illustration : 20202500281NUDA

Date : 2020

Auteur : Bertrand Turina

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble, depuis le sud-est (avec la pièce d'affinage récente à gauche).
25, Bonnétagé, 6 route de Cerneux-Monnot, lieudit : les Cerneux-Monnots

N° de l'illustration : 20192500329NUC4A

Date : 2019

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade antérieure.

25, Bonnétagé, 6 route de Cerneux-Monnot, lieudit : les Cerneux-Monnots

N° de l'illustration : 20192500330NUC4A

Date : 2019

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade antérieure : linteau daté 1895.

25, Bonnétagé, 6 route de Cerneux-Monnot, lieudit : les Cerneux-Monnots

N° de l'illustration : 20192500331NUC4A

Date : 2019

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façades postérieure et latérale droite.

25, Bonnétagé, 6 route de Cerneux-Monnot, lieudit : les Cerneux-Monnots

N° de l'illustration : 20192500333NUC4A

Date : 2019

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade postérieure.

25, Bonnétagé, 6 route de Cerneux-Monnot, lieudit : les Cerneux-Monnots

N° de l'illustration : 20192500334NUC4A

Date : 2019

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Pièce d'affinage récente, depuis le sud-ouest.

25, Bonnétagé, 6 route de Cerneux-Monnot, lieudit : les Cerneux-Monnots

N° de l'illustration : 20192500332NUC4A

Date : 2019

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine