


MAISON

Bourgogne-Franche-Comté, Jura
Saint-Lupicin
15 rue Lacuzon

Dossier IA39000308 réalisé en
1996
Auteur(s) : Muriel Vercet



Historique

Bâtiment figurant sur le cadastre de 1809, et datant certainement du 18e siècle. Un atelier a été construit dans le jardin à la fin du 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 18e siècle / 4e quart 19e siècle

Description

Balcon en galerie sur la façade postérieure.

Eléments descriptifs

Murs : calcaire, moellon, enduit

Toit : tuile mécanique

Etages : étage de soubassement, 1 étage carré, comble à surcroît

Typologie : balcon en galerie

Informations complémentaires

- Voir le dossier numérisé :** <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA39000308/index.htm>

Aire d'étude et canton : Saint-Claude périphérie

Dénomination : maison

Parties constituantes non étudiées : atelier, jardin potager

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue depuis la rue Lacuzon.

39, Saint-Lupicin, 15 rue Lacuzon

N° de l'illustration : 19963901064X

Date : 1996

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Angle est de la maison et façade postérieure de l'atelier.

39, Saint-Lupicin, 15 rue Lacuzon

N° de l'illustration : 19963901062X

Date : 1996

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade antérieure.

39, Saint-Lupicin, 15 rue Lacuzon

N° de l'illustration : 19963901065X

Date : 1996

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade postérieure et face gauche.

39, Saint-Lupicin, 15 rue Lacuzon

N° de l'illustration : 19963901067X

Date : 1996

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade postérieure avec balcon en galerie.

39, Saint-Lupicin, 15 rue Lacuzon

N° de l'illustration : 19963901063X

Date : 1996

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



L'atelier dans le jardin.

39, Saint-Lupicin, 15 rue Lacuzon

N° de l'illustration : 19963901066X

Date : 1996

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine