

ATELIER DE LUNETTERIE DIT MOULIN LAMY

Bourgogne-Franche-Comté, Jura
Les Rousses
sous les Barres

Dossier IA39000572 réalisé en 1999 revu en
2000

Auteur(s) : Muriel Vercet



Historique

Le bâtiment n'est pas porté sur le cadastre de 1822. D'après un témoignage oral il fut vraisemblablement construit vers 1850. Désiré Lamy y installa un atelier afin de fabriquer des verres optiques. L'entreprise est reprise au début du 20e siècle par son fils Jules, associé avec son frère Edmond et son beau-frère Edouard. Ils fabriquent alors des pince-nez et des montures de lunettes. En 1940, l'entreprise est déplacée à Morez, au 4 avenue Charles-de-Gaulle dans l'usine de la société Louis Jacquemin et Cie. L'activité dans le bâtiment situé sous les Barres cesse à cette époque. Outre les 3 patrons travaillant dans l'usine, l'entreprise a accueilli jusqu'à 3 ouvriers.

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle

Description

L'ensemble du bâtiment est constitué d'une partie entièrement en moellons calcaires, comportant un étage de soubassement et un étage en surcroît. Un essentage de tôle protège la face ouest de cette partie. Sur le côté est est accolé un corps de bâtiment comportant un étage de soubassement en moellons calcaires et un rez-de-chaussée surélevé, partiellement en pan de bois, recouvert d'un essentage de planches. L'appentis accolé sur la façade est de ce corps est couvert par un toit en métal. L'étage de soubassement le long de la rivière contient les parties de l'édifice liées à l'activité de lunetterie : atelier, poulies de renvoi, turbine... Une roue verticale est encore présente sur ce côté, il en existait une seconde, aujourd'hui disparue. Le bief de dérivation a été partiellement détruit.

Eléments descriptifs

Murs : calcaire, bois, moellon, pan de bois, enduit, essentage de tôle, essentage de planches

Toit : tuile mécanique, métal en couverture

Etages : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, étage en surcroît

Escaliers : escalier dans-œuvre, escalier droit, en charpente

Energie utilisée : énergie hydraulique, produite sur place, roue hydraulique verticale

Informations complémentaires

- **Voir le dossier numérisé :** <https://patrimoine.bourgognefranche.comte.fr/gtrudov/IA39000572/index.htm>

Aire d'étude et canton : Morez

Hydrographie : le Bief Bruyant

Dénomination : atelier

Parties constituantes non étudiées : bassin de retenue, bief de dérivation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue éloignée du bâtiment dans le site, façade antérieure.

39, Les Rousses Bief Bruyant 514, lieudit : sous les Barres

N° de l'illustration : 19993900163ZA

Date : 1999

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue éloignée du bâtiment dans le site, façade antérieure.

39, Les Rousses Bief Bruyant 514, lieudit : sous les Barres

N° de l'illustration : 19993900165ZA

Date : 1999

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade postérieure.

39, Les Rousses Bief Bruyant 514, lieudit : sous les Barres

N° de l'illustration : 19993900169ZA

Date : 1999

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade postérieure, vue éloignée.

39, Les Rousses Bief Bruyant 514, lieudit : sous les Barres

N° de l'illustration : 19993900167ZA

Date : 1999

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade postérieure et roue.

39, Les Rousses Bief Bruyant 514, lieudit : sous les Barres

N° de l'illustration : 19993900173ZA

Date : 1999

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade postérieure, roue et bief Bruyant.

39, Les Rousses Bief Bruyant 514, lieudit : sous les Barres

N° de l'illustration : 19993900171ZA

Date : 1999

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Face gauche.

39, Les Rousses Bief Bruyant 514, lieudit : sous les Barres

N° de l'illustration : 19993900175ZA

Date : 1999

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Emplacement du bassin de retenue.

39, Les Rousses Bief Bruyant 514, lieudit : sous les Barres

N° de l'illustration : 19993900177ZA

Date : 1999

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine