

## ATELIER DE TOURNERIE PUIS DE LUNETTERIE, ACTUELLEMENT IMMEUBLE

Bourgogne-Franche-Comté, Jura  
Morez  
2 rue Gambetta

Dossier IA39000707 réalisé en 2000 revu en  
2009

Auteur(s) : Laurent Poupard



### Historique

Exploitant une forge appelée le Martinet neuf (actuellement 2 à 10 rue des Forges), Girod et les frères Clément sont aussi propriétaires d'une petite clouterie, située en amont et attestée en 1822 sur le plan cadastral napoléonien. Ce bâtiment semble reconstruit avant 1840, avec tournerie hydraulique au rez-de-chaussée et logements d'ouvriers à l'étage. Il passe au milieu de la décennie 1850 à Jean-Samuel Martinez qui l'agrandit ou, plus vraisemblablement, le rebâtit en 1860. Doublant de superficie vers 1887, il est repris vers 1894 par Paul Greusard, dit fabricant au 157 Grande Rue. Il abrite la lunetterie Greusard-Paget fils cadet en 1902, les établissements Greusard en 1925. L'activité artisanale et les aménagements hydrauliques ont disparu.

**Période(s) principale(s)** : 3e quart 19e siècle / 4e quart 19e siècle

**Dates** : 1860 (daté par source)

**Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'œuvre** :

Jean-Samuel Martinez (commanditaire, attribution par travaux historiques)

### Description

L'immeuble, aux murs en moellons calcaires enduits, compte deux étages de soubassement au sud (côté Bienne), deux étages carrés et un comble à surcroît. Leur desserte s'effectue à l'aide d'un escalier central dans oeuvre droit, en bois, et d'un escalier extérieur tournant en maçonnerie, placé au nord-ouest. L'élévation antérieure, à cinq travées, présente de larges baies au rez-de-chaussée. Le toit à longs pans a une couverture métallique. Le deuxième étage de soubassement serait voûté en plein-cintre, le premier montre un plafond fait de moellons calcaires coincés entre des perches en bois.

### Éléments descriptifs

**Murs** : calcaire, moellon, enduit

**Toit** : métal en couverture

**Étages** : 2 étages de soubassement, 2 étages carrés, comble à surcroît

**Couvrement** : voûte en berceau plein-cintre

**Élévation** : élévation à travées

**Escaliers** : escalier dans-oeuvre, escalier droit, en charpente; escalier de distribution extérieur, escalier tournant à retours, en maçonnerie

**Typologie** : immeuble avec atelier

### Informations complémentaires

- **Voir le dossier numérisé** : <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA39000707/index.htm>

### Observations :

L'immeuble comporte ou a comporté un atelier de fabrication, dont la présence est encore lisible.

**Aire d'étude et canton** : Morez

**Dénomination** : atelier, immeuble

**Parties constituantes non étudiées** : cour, mur de soutènement

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine





**Élévation antérieure, de trois quarts droite.**

39, Morez, 2 rue Gambetta

N° de l'illustration : 20033900121X

Date : 2003

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Élévation postérieure, de trois quarts gauche.**

39, Morez, 2 rue Gambetta

N° de l'illustration : 20033900122X

Date : 2003

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Élévation latérale gauche.**

39, Morez, 2 rue Gambetta

N° de l'illustration : 20033900123X

Date : 2003

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine