

PONT ROUTIER ISOLÉ DE CUNCY (CANAL DU NIVERNAIS)

Bourgogne-Franche-Comté, Nièvre
Villiers-sur-Yonne
bief 44 du versant Seine



Dossier IA58000951 réalisé en 2011 revu en 2012

Auteur(s) : Cécile Lestienne, Virginie Malherbe, Aurélie Lallement

Historique

Dressé en 1835, un état des ouvrages effectués sur le canal du Nivernais nous apprend que la construction du pont isolé de Cuncy est terminée (Archives nationales, F14 6984). Sa charpente est remplacée par des poutres en fer en 1876 (Archives nationales, F14 6989).

Période(s) principale(s) : 19e siècle

Description

Pont permettant la desserte du château de Cuncy. Il est composé de culées en moellon, d'un tablier en béton et d'un garde-corps en métal. Un peu en amont, sur la rive gauche, borne de petit gabarit portant l'indication suivante "107".

Informations complémentaires

Thématiques : canaux de Bourgogne

Aire d'étude et canton : Bourgogne

Hydrographie : canal du Nivernais, Cuncy

Dénomination : pont

Parties constituantes non étudiées : borne

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Le pont et à gauche, le château.

58, Villiers-sur-Yonne, lieudit : bief 44 du versant Seine

N° de l'illustration : 20135800449NUC4AQ

Date : 2013

Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine