



#### **MAISON 7 RUE DES VOSGES**

Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône Vougécourt

Dossier IA70000841 réalisé en 2016 Auteur(s) : Philippe Mairot



# Historique

La date de 1698 est portée sur le linteau de la porte de grange. La date de 1717 est portée sur le linteau de la porte du logement nord.

Période(s) principale(s): 17e siècle

Dates: 1698 (porte la date) / 1717 (porte la date)

### **Description**

L'ensemble est constitué d'une maison à présent à usage d'habitation, perpendiculaire à la route, d'un logis à l'angle des rues du moulin et des Vosges, adossé perpendiculairement à une ferme, et d'un ancien logis au sud-est, au milieu de la cour. Tous les bâtiments sont principalement édifiés en moellons de calcaire et l'on trouve ici et là quelques rares blocs de grès. La ferme a un toit à longs pan orientés perpendiculairement à la rue du moulin (c'est à dire nord-ouest sud-est) couvert de tuiles mécaniques. Ses pignons non enduits sont découverts. Un appentis non enduit et couvert en tôle s'appuie sur le mur gouttereau au sud-ouest. Le mur gouttereau donnant dans la cour, couvert d'un enduit rose, est percé par la porte du logis ainsi que sa baie, et la porte de grange dont la clé porte la date 1698.

Le logis qui jouxte la ferme au nord a un étage carré, des chainages d'angles et des encadrements des baies. Ses murs sont enduits. Son toit est à deux pans, les pignons sont couverts et la couverture est de petites tuiles. Le pignon nord-ouest est percé par deux baies superposées qui donnent sur la rue. Le linteau de la porte d'entrée porte la date de 1717. La cheminée du rez-de-chaussée a des piédroits chantournés, un potager et des restes d'un placard chauffant.

L'ancien logis au centre de la cour est très remanié : les murs sont enduits et incluent des chainages d'angles; y subsistent des traces de deux baies à meneaux rebouchées et dont les encadrements sont soignés. Un escalier en maçonnerie dessert deux étages carrés. Dans chacune des deux pièces superposées, on trouve une cheminée adossée ; les piédroits de celle de l'étage portent des décors sculptés en relief écrasé. Le toit est à un pan couvert en tuiles mécaniques.

#### Eléments descriptifs

Murs: calcaire, grès, moellon, enduit Toit: tuile mécanique, tuile plate Etages: sous-sol, 2 étages carrés

Escaliers: escalier dans-oeuvre, en maçonnerie

## Informations complémentaires

Thématiques : val de Saône

Aire d'étude et canton : Val de Saône

Dénomination: maison, logis, ferme, grange, ensemble domestique



Vue d'ensemble depuis la rue des Vosges au nord-est.

N° de l'illustration : 20167001230NUC4A

Date: 2016

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Ancien logis vu du nord-est.

N° de l'illustration : 20167001231NUC4A

Date: 2016

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Ancien logis vu du sud-est.

N° de l'illustration : 20167001232NUC4A

Date: 2016

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de baie de la façade antérieure nord-est.

N° de l'illustration : 20167001233NUC4A

Date: 2016

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Cheminée adossée, au rez-de-chaussée de l'ancien logis. 70, Vougécourt

N° de l'illustration : 20167001234NUC4A

Date: 2016

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Cheminée adossée, à l'étage de l'ancien logis.

N° de l'illustration : 20167001235NUC4A

Date: 2016

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail en relief écrasé du piedroit droit. 70, Vougécourt

N° de l'illustration : 20167001236NUC4A

Date: 2016

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



**Détail en relief écrasé du piedroit gauche.** 70, Vougécourt

N° de l'illustration : 20167001237NUC4A

Date: 2016

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Les façades nord est à l'angle des rue des Vosges et rue du moulin.

N° de l'illustration : 20167001238NUC4A

Date: 2016

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure du rez-de-chaussée de la maison à l'angle des rue des Vosges et rue du moulin : cheminée adossée et potager. 70, Vougécourt

N° de l'illustration : 20167001239NUC4A

Date: 2016

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Rez-de-chaussée de la maison en fond de cour, sud-ouest. Cheminée adosséee. 70, Vougécourt

N° de l'illustration : 20167001240NUC4A

Date: 2016

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Baie et ferronnerie donnant au nord-ouest sur la rue du moulin. 70, Vougécourt

N° de l'illustration : 20167001241NUC4A

Date: 2016

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Maison à l'angle de la rue des Vosges et de la rue du moulin. Vue de trois-quart nord-est. 70, Vougécourt

N° de l'illustration : 20167001242NUC4A

Date: 2016

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation