

ANCIENNE FERME DU CHÂTEAU

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire
Gergy

Dossier IA71000347 réalisé en 2001 revu en
2002

Auteur(s) : Brigitte Fromaget



Historique

Cette ferme a été construite au 17e siècle et remaniée notamment au 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 17e siècle

Période(s) secondaire(s) : 19e siècle

Auteur(s) de l'oeuvre :

maître d'oeuvre inconnu ()

Description

La ferme se compose de bâtiments disposés en vis-à-vis sur les grands côtés (est et ouest) d'une cour rectangulaire. A l'ouest, bordant la rue, se trouve un long bâtiment abritant trois logis flanqués à gauche d'une remise et d'une étable sous fenils, dont les quatre portes-hautes passantes, en pierre de taille, sont couronnées de frontons cintrés. Dans le prolongement, au sud, une construction plus large, en pans de bois, est occupée par une grange et trois étables sous fenils. Le côté est de la cour est bordé par deux bâtiments, le premier, en moellon enduit, présente au centre, une porte-haute passante identique à celles des fenils d'en face ; le second, en maçonnerie enduite, est un logis, remanié, en rez-de-chaussée sur cave ; son comble à surcroît est éclairé par trois lucarnes en bois à fronton cintré.

Eléments descriptifs

Murs : calcaire, moellon, pan de bois, enduit

Toit : tuile plate

Etages : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, comble à surcroît

Typologie : ferme à bâtiments disposés de part et d'autre d'une cour rectangulaire

Informations complémentaires

- Voir le dossier numérisé :** <https://http://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA71000347.pdf>

Observations :

Les lucarnes de cette ferme sont de même type que celles du château qui se trouve à environ 300 mètres à l'Ouest.

Aire d'étude et canton : Verdun-sur-le-Doubs

Dénomination : ferme

Parties constituantes non étudiées : remise agricole, grange, étable

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Bâtiment d'habitation, élévation antérieure.

71, Gergy Huiliers

N° de l'illustration : 19867100039V

Date : 1986

Auteur : Michel Rosso

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Logis et dépendances sous le même toit

71, Gergy Huiliers

N° de l'illustration : 19867100044V

Date : 1986

Auteur : Michel Rosso

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Dépendances à pan-de-bois

71, Gergy Huiliers

N° de l'illustration : 19867100041V

Date : 1986

Auteur : Michel Rosso

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Anciennes dépendances du château

71, Gergy Huiliers

N° de l'illustration : 19867100040V

Date : 1986

Auteur : Michel Rosso

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Détail, lucarne

71, Gergy Huiliers

N° de l'illustration : 19867100043X

Date : 1986

Auteur : Michel Rosso

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine