

MAISONS ; FERMES

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire
Gergy

Dossier IA71000358 réalisé en 1986 revu en
2002

Auteur(s) : Christian Olivereau, Brigitte Fromaget



Historique

La majorité des maisons et fermes ont été bâties aux 18e et 19e siècles, la ferme près du château au 17e siècle et certaines constructions en pan-de-bois pourraient dater de la même époque. La seule date portée, 1862 se trouve sur la façade d'une maison de maître.

Période(s) principale(s) : 17e siècle / 18e siècle / 19e siècle

Description

Le pan-de-bois hourdé de brique, apparent ou enduit, est surtout utilisé pour les dépendances agricoles, c'est pourquoi on le trouve principalement dans les fermes, à l'extérieur du village ; ces bâtiments ont souvent un auvent en façade. Le moellon calcaire et la brique sont principalement employés enduits pour les bâtiments d'habitation dont les encadrements sont en pierre de taille. Les logis, généralement en rez-de-chaussée de plain-pied ou légèrement surélevé sur cave ou étage de soubassement, ont des combles à surcroît éclairés par des jours oblongs, carrés ou ovales. Les maisons plus importantes, dites "de maître", ont un étage carré ou un étage de comble, elles sont fréquemment couvertes d'un toit à croupes, de même que les maisons du village.

Éléments descriptifs

Décompte des œuvres : bâti INSEE 720, repérées 51, étudiée 7

Murs : brique, maçonnerie, pan de bois, enduit

Typologie : deux types de fermes représentés : bâtiment à logis et dépendances sous le même toit ou bâtiments d'habitation et de dépendances séparés, implantés autour d'une cour

Informations complémentaires

- **Voir le dossier numérisé** : <https://httppatrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA71000358.pdf>

Dénomination : maison, ferme

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble

71, Gergy

N° de l'illustration : 19867100045V

Date : 1986

Auteur : Michel Rosso

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Chambre à four et remise.

71, Gergy

N° de l'illustration : 19867100050V

Date : 1986

Auteur : Michel Rosso

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade postérieure sur jardin.

71, Gergy

N° de l'illustration : 19867100215X

Date : 1986

Auteur : Michel Rosso

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble

71, Gergy

N° de l'illustration : 19867100046V

Date : 1986

Auteur : Michel Rosso

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble

71, Gergy

N° de l'illustration : 19867100217X

Date : 1986

Auteur : Michel Rosso

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Bâtiment des dépendances

71, Gergy

N° de l'illustration : 19867100049X

Date : 1986

Auteur : Michel Rosso

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble

71, Gergy

N° de l'illustration : 19867100047X

Date : 1986

Auteur : Michel Rosso

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine