

## FERME

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire  
Gergy  
1ère ferme rue des Huiliers

Dossier IA71000360 réalisé en 1986 revu en  
2002

Auteur(s) : Christian Olivereau, Brigitte Fromaget



## Historique

Grosse ferme du 18e siècle dont le bâtiment d'habitation présente les caractéristiques d'une maison de maître.

**Période(s) principale(s) :** 18e siècle

**Auteur(s) de l'oeuvre :**  
maître d'oeuvre inconnu ()

## Description

Les bâtiments d'habitation et d'exploitation sont implantés de part et d'autre d'une cour fermée en bordure de rue. Au sud, le logis, de plan rectangulaire allongé, est construit en briques enduites, il se compose d'un rez-de-chaussée surélevé sur cave et d'un comble éclairé par des oculi ovales dans le surcroît ; les autres ouvertures ont un encadrement en pierre de taille à linteau délardé en arc segmentaire. Le colombier, de plan carré, est situé sur l'angle gauche, côté cour. Au nord, se trouve le bâtiment des dépendances, en pan-de-bois hourdé de brique enduit, les porcheries sont en retour d'équerre à droite. L'habitation est couverte d'un toit à croupes, les dépendances d'un toit à longs pans se prolongeant en auvent sur aisseliers côté cour et le colombier d'un toit en pavillon.

### Éléments descriptifs

**Murs :** brique, pan de bois, enduit

**Toit :** tuile plate

**Etages :** sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, comble à surcroît

**Typologie :** maison de maître et dépendances séparées, implantées de part et d'autre d'une cour

## Informations complémentaires

- **Voir le dossier numérisé :** <https://httppatrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA71000360.pdf>

**Aire d'étude et canton :** Verdun-sur-le-Doubs

**Dénomination :** ferme

**Parties constituantes non étudiées :** grange, étable, remise, porcherie, colombier, fournil, jardin potager

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Bâtiment d'habitation, façade antérieure sur cour**

71, Gergy, 1ère ferme rue des Huiliers

N° de l'illustration : 19867100221V

Date : 1986

Auteur : Michel Rosso

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Bâtiment d'habitation, façade postérieure**

71, Gergy, 1ère ferme rue des Huiliers

N° de l'illustration : 19867100222V

Date : 1986

Auteur : Michel Rosso

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine