

FERME

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire
Gergy
2e ferme rue des Huiliers

Dossier IA71000361 réalisé en 1986 revu en
2002

Auteur(s) : Christian Olivereau, Brigitte Fromaget



Historique

Grosse ferme du 18e siècle dont le bâtiment d'habitation présente les caractéristiques d'une maison de maître.

Période(s) principale(s) : 18e siècle

Auteur(s) de l'oeuvre :
maître d'oeuvre inconnu ()

Description

Les bâtiments d'habitation et des dépendances, séparés, sont implantés sur les côtés nord et ouest d'une cour fermée. Deux logis en rez-de-chaussée occupent le bâtiment d'habitation, ils sont surmontés d'un comble éclairé, au nord comme au sud, par des oeils-de-boeuf encadrant deux lucarnes en arc segmentaire dans le brisis du toit, et d'un grenier dont l'aération est assurée par des petites lucarnes dans la partie supérieure des versants. Le bâtiment, enduit, est couronné par une corniche en brique. Les dépendances, en pan-de-bois hourdé de brique, borde le côté ouest de la cour ; ses deux extrémités sont occupées par des logis secondaires. L'habitation est couverte d'un toit brisé à croupes, les dépendances d'un toit à longs pans se prolongeant en auvent sur aisseliers côté cour.

Éléments descriptifs

Murs : maçonnerie, pan de bois, enduit

Toit : tuile plate

Étages : sous-sol, rez-de-chaussée, étage de comble

Typologie : maison de maître et dépendances séparées, implantées sur deux côtés d'une cour

Informations complémentaires

- **Voir le dossier numérisé** : <https://httppatrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA71000361.pdf>

Aire d'étude et canton : Verdun-sur-le-Doubs

Dénomination : ferme

Parties constituantes non étudiées : grange, étable, remise, jardin potager

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Bâtiment d'habitation, façade antérieure

71, Gergy, 2e ferme rue des Huilliers

N° de l'illustration : 19867100219V

Date : 1986

Auteur : Michel Rosso

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Bâtiment d'habitation, façade postérieure

71, Gergy, 2e ferme rue des Huilliers


N° de l'illustration : 19867100220V

Date : 1986

Auteur : Michel Rosso

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Bâtiment des dépendances

71, Gergy, 2e ferme rue des Huilliers

N° de l'illustration : 19867100218V

Date : 1986

Auteur : Michel Rosso

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine