

## FERME

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire  
Allerey-sur-Saône

Dossier IA71000395 réalisé en 1986 revu en  
2002

Auteur(s) : Christian Olivereau, Brigitte Fromaget



## Historique

Le colombier et le grand bâtiment des dépendances sont les vestiges de l'ancienne ferme du 17<sup>e</sup> siècle (ferme du château ?). Le colombier porte gravée sur une pierre de chaîne d'angle : G . B / 1677. Le bâtiment sud aurait été construit en 1856 et l'actuel logis à la fin du 19<sup>e</sup> siècle.

**Période(s) principale(s) :** 2<sup>e</sup> moitié 17<sup>e</sup> siècle / 2<sup>e</sup> moitié 19<sup>e</sup> siècle

**Dates :** 1677 (porte la date) / 1856 (daté par tradition orale)

**Auteur(s) de l'oeuvre :**  
maître d'oeuvre inconnu ()

## Description

Les bâtiments sont implantés sur les 4 côtés d'une cour fermée et située en contrebas de la rue. Le logis actuel, composé d'un rez-de-chaussée de plain-pied et d'un comble à surcroît, longe le côté ouest. Au fond de la cour (au sud), un bâtiment remaniée abrite sous le même toit un logis, deux granges et une étable, il est flanqué, à droite, des porcheries de plan en L. A l'est, un grand bâtiment de dépendances, rectangulaire allongé (2 fois moins long qu'en 1836, date de l'ancien cadastre), est occupé par trois granges et trois étables ; il est construit en moellon calcaire, excepté le surcroît en pan-de-bois assemblés en croix de saint-André hourdé de briques enduites, il est couvert d'un toit à croupes. Le colombier, de plan sensiblement carré, se dresse dans l'angle nord-ouest de la cour, il est bâti en moellon calcaire ( 2/3 inférieurs) et en brique ( partie supérieure) ; il abrite, au niveau inférieur une ancienne chambre à four dont la saillie est au nord, sa souche de cheminée en brique est encore visible sur le toit en pavillon du colombier.

### Éléments descriptifs

**Murs :** calcaire, brique, moellon, pan de bois, enduit

**Toit :** tuile plate, zinc en couverture

**Étages :** en rez-de-chaussée, comble à surcroît

**Typologie :** ferme à bâtiments d'habitation et dépendances séparés, implantés autour d'une cour fermée, colombier de plan carré

## Informations complémentaires

- **Voir le dossier numérisé :** <https://httppatrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA71000395.pdf>

**Aire d'étude et canton :** Verdun-sur-le-Doubs

**Dénomination :** ferme

**Parties constituantes non étudiées :** fournil, remise agricole, hangar agricole, étable, fenil, grange, porcherie, colombier, cour

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Dépendances, façade sur cour.**

71, Allerey-sur-Saône R.D. 970

N° de l'illustration : 19867100059V

Date : 1986

Auteur : Michel Rosso

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Colombier.**

71, Allerey-sur-Saône R.D. 970

N° de l'illustration : 19867100058V

Date : 1986

Auteur : Michel Rosso

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine