

## FERME

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire  
Lays-sur-le-Doubs  
14 rue du Bourg, 2 route de Pierre

Dossier IA71001026 réalisé en 2005

Auteur(s) : Gaëlle Prost



## Historique

L'extrémité des tirants de la maison indique la date 1787 sur les deux façades. Sur le plan cadastral de 1830 on voit la maison actuelle en vis-à-vis avec un bâtiment des dépendances plus long que l'actuel, tous deux déjà divisés en leur milieu pour former deux parcelles. Sur la parcelle en retrait de la rue on voit déjà le four dans l'alignement de la maison et un bâtiment en L en fond de cour à sa droite. Aujourd'hui une porcherie a été construite sur la route de Pierre et la partie en retour d'équerre du bâtiment en L a disparu. La moitié gauche du bâtiment des dépendances a aussi été détruite et on a construit un bâtiment identique au fond de la cour à droite, débordant de la parcelle d'origine.

**Période(s) principale(s) :** 4e quart 18e siècle / 19e siècle

**Dates :** 1787 (porte la date)

**Auteur(s) de l'oeuvre :**

maître d'oeuvre inconnu ()

## Description

Importante ferme située en pointe d'îlot et composée de six bâtiments distribués sur une cour à deux entrées : la maison est à gauche de l'entrée sur la route de Pierre avec en vis-à-vis à droite un bâtiment des dépendances. Une porcherie est construite tout de suite à droite de l'entrée, parallèlement à la route. En fond de cour de gauche à droite sont visibles : un four, un poulailler accosté d'un colombier de plan carré ouvrant au nord, et un autre bâtiment des dépendances. Les deux bâtiments des dépendances sont constitués d'une grange centrale, d'une étable à gauche et d'une écurie à droite. Le puits constitué de quatre dalles de pierre dressées est placé devant la maison. La maison est en pierre calcaire locale grossièrement assisée à joints gras soulignés à la truelle. Les fenêtres du gouttereau postérieur sont toutes en bois (huisseries anciennes à la fenêtre sous imposte) mais les portes ont un encadrement de pierre, tandis que toutes les baies sont en pierre sur le gouttereau antérieur. Le fait que seule une moitié de la cheminée soit enduite est expliqué par le tracé de la division en deux parcelles passant au milieu. La moitié gauche du versant a été refaite en tuile mécanique, celle de droite conserve une lucarne à devant de pierre. Toutes les dépendances sont faites de brique. Les granges-étables sont construites sur un très haut soubassement de pierre et on note de la brique crue sur le tiers supérieur des murs de la grange la plus récente, qui est la seule à posséder un auvent (sur aisseliers, en façades). Toutes les dépendances sont couvertes de tuiles mécaniques sauf le colombier. Corniche en brique à modillons sur la maison, à trois et quatre rangs sur la cheminée, le colombier, le poulailler et le gouttereau du bâtiment des dépendances sur la rue du Bourg. Un épi de faîtage métallique sur la maison et le colombier.

## Éléments descriptifs

**Murs :** calcaire, brique, brique crue, moellon

**Toit :** tuile mécanique, tuile plate

**Étages :** sous-sol, rez-de-chaussée, comble à surcroît

**Typologie :** Logis et dépendances distribués sur une cour

## Informations complémentaires

- : <https://http>

**Thématiques** : enquête partielle, habitat de la Bresse bourguignonne, enquête externe

**Aire d'étude et canton** : Saône-et-Loire

**Dénomination** : ferme

**Parties constituantes non étudiées** : four à pain, grange, étable, colombier, jardin potager, verger, mur de clôture

© Ecomusée de la Bresse bourguignonne, Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue d'ensemble de la façade.**

71, Lays-sur-le-Doubs, 14 rue du Bourg

N° de l'illustration : 20057102443NUCA

Date : 2005

Auteur : Gaëlle Prost

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Ecomusée de la Bresse Bourguignonne