

FERME

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire
Mouthier-en-Bresse
les Viserons - 7 route de Dôle

Dossier IA71001101 réalisé en 2005

Auteur(s) : Gaëlle Prost



Historique

Ferme postérieure à 1830 car elle ne figure pas sur le cadastre ancien. Selon le précédent propriétaire, la maison a été faite vers les années 1900 et le bâtiment des dépendances remonte au 19ème siècle, ce qui est tout à fait en accord avec son type de pan de bois. Le four accolé dans l'angle postérieur droit de la maison a été détruit.

Période(s) principale(s) : 19e siècle / 1er quart 20e siècle

Auteur(s) de l'oeuvre :
maître d'oeuvre inconnu ()

Description

Ferme constituée d'une maison à gauche et d'un bâtiment des dépendances à droite, implantés parallèlement à la route. Puits et abreuvoir entre les deux, en bordure de route. Maison en brique partiellement enduite sur haut soubassement de pierre (1,5 mètre). Deux pièces doubles en profondeur. Linteaux et appuis de fenêtre en pierre. Sol en carreaux de terre cuite jaune. Corniche à trois rangs (le deuxième posé pointes en avant) régnante. Deux épis de faîtage métalliques. Bâtiment des dépendances constitué d'une grange flanquée d'une étable à gauche et d'une charretterie à droite. Toit à porcs sous appentis au petit pan gauche. Pan de bois en chevrons à remplissage de brique (cruie aux cloisons) sur "murot" de pierre. Assemblages à mi-bois. Auvent sur aisseliers et avancée de petits pans, régnant, interrompu au droit de la porte charretière. Coeur percé dans la porte de grange. Vestiges d'épis de faîtage métalliques. Abreuvoir monolithique accolé au puits circulaire en brique, à margelle et superstructure à rouleau en ciment.

Éléments descriptifs

Murs : brique, brique crue, bois, calcaire, pan de bois, moellon, enduit

Toit : tuile mécanique

Étages : en rez-de-chaussée, comble à surcroît

Escaliers : escalier dans-oeuvre, escalier en équerre, en charpente

Typologie : logis et dépendances au même alignement

Informations complémentaires

• : <https://http>

Thématiques : enquête partielle, habitat de la Bresse bourguignonne, enquête externe

Aire d'étude et canton : Saône-et-Loire

Dénomination : ferme

Parties constituantes non étudiées : puits, charretterie, grange, étable, toit à porcs, abreuvoir, jardin potager

© Ecomusée de la Bresse bourguignonne, Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble de la façade de l'habitation.

71, Mouthier-en-Bresse, 7 route de Dôle, lieudit : les Viserons

N° de l'illustration : 20057102517NUCA

Date : 2005

Auteur : Gaëlle Prost

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Ecomusée de la Bresse Bourguignonne



Vue d'ensemble de la façade du bâtiment des dépendances.

71, Mouthier-en-Bresse, 7 route de Dôle, lieudit : les Viserons

N° de l'illustration : 20057102516NUCA

Date : 2005

Auteur : Gaëlle Prost

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Ecomusée de la Bresse Bourguignonne