

## FERME

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire  
La Chaux  
les Acrechoux

Dossier IA71001137 réalisé en 2005

Auteur(s) : Gaëlle Prost



## Historique

Ferme figurant sur le cadastre ancien. A cette époque seul le bâtiment des dépendances existe. La maison et le colombier sont donc postérieurs à 1830, mais sans doute construits dans le 19ème siècle, comme en témoignent l'usage de la demi-croupe et les baies plein cintre. Colombier sans doute transformé en habitation car muni d'une cheminée.

**Période(s) principale(s) :** 19e siècle

**Auteur(s) de l'oeuvre :**  
maître d'oeuvre inconnu ()

## Description

Ferme constituée de trois bâtiments : une maison en bordure de route, un pigeonnier dans son alignement à gauche, un bâtiment des dépendances à l'arrière, un four (?) dans son alignement à gauche et un "vouilleau" dans son alignement à droite, de l'autre côté du chemin perpendiculaire à la route. Maison en brique à étage, linteaux rectilignes et appuis de fenêtre en pierre. Fronton triangulaire partant de la base du toit, à l'extrémité droite de la façade postérieure. Porte-fenêtre (garde-corps) plein cintre passante de l'étage située au-dessus. Croupe à gauche et demi-croupe à droite. Deux lucarnes sur le versant postérieur. Deux cheminées. Pigeonnier en brique couvert d'un toit à croupe, ouvert à l'est. Baies plein cintre. Corniche à trois rangs sur ces deux bâtiments. Bandeau sur le pigeonnier au niveau de la base du toit de la maison et à la base du fronton. Bâtiment des dépendances en brique, à pignons, dont la façade est recouverte par la végétation. Auvent sur aisseliers en façade. Tuile mécanique. Puits circulaire à superstructure à rouleau entre les deux principaux bâtiments.

## Éléments descriptifs

**Murs :** brique

**Toit :** tuile plate, tuile mécanique

**Étages :** en rez-de-chaussée, 1 étage carré, comble à surcroît

**Typologie :** logis et dépendances en vis-à-vis

## Informations complémentaires

- : <https://http>

**Thématiques :** enquête partielle, habitat de la Bresse bourguignonne, enquête externe

**Aire d'étude et canton :** Saône-et-Loire

**Dénomination :** ferme

**Parties constituantes non étudiées :** puits, charretterie, grange, étable, pigeonnier, mur de clôture

© Ecomusée de la Bresse bourguignonne, Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue d'ensemble de la façade.**

71, La Chaux Mervans, lieudit : les Acrechoux

N° de l'illustration : 20057102544NUCA

Date : 2005

Auteur : Gaëlle Prost

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Ecomusée de la Bresse Bourguignonne