

FERME

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire
Vérissey
les Gerbeaux

Dossier IA71001195 réalisé en 2005

Auteur(s) : Gaëlle Prost



Historique

Ferme figurant sur le cadastre ancien : à cette époque un bâtiment perpendiculaire aux dépendances était situé à l'emplacement du logis actuel et un autre bâtiment était situé sur la même parcelle. Aujourd'hui chaque bâtiment et une moitié du logis sont situés sur une parcelle différente. La partie d'origine, celle des dépendances, remonte probablement au début du 19ème siècle, comme en témoigne son haut soubassement de pierre. Le logis est postérieur à 1836 (date du cadastre ancien) mais remonte probablement au 19ème siècle, comme en témoigne son type de pan de bois.

Période(s) principale(s) : 19e siècle

Auteur(s) de l'oeuvre :
maître d'œuvre inconnu ()

Description

Ferme implantée perpendiculairement à la route, en retrait. Elle est constituée d'une grange flanquée d'un logis à gauche et de deux étables (dont une doublée d'un toit à porcs) à droite. Logis en pan de bois à chevrons à remplissage de brique sur haut soubassement de pierre. Les marques d'assemblage sont très visibles. Escalier du grenier perpendiculaire à la façade, situé à l'extrémité gauche. Accès à la cave à l'extrême droite de la façade postérieure. Etables en brique sur soubassement de pierre. Portes gerbières à l'aplomb de celles des étables. Auvent sur aisseliers régnant. Epi de faîtage métallique sur la croupe du logis. Puits circulaire à rouleau maçonné situé dans l'angle antérieur gauche.

Eléments descriptifs

Murs : brique, bois, calcaire, pan de bois, moellon

Toit : tuile plate, tuile mécanique

Etages : sous-sol, en rez-de-chaussée, comble à surcroît

Escaliers : escalier demi-hors-œuvre, escalier droit, en charpente

Typologie : logis et dépendances sous un même toit

Informations complémentaires

- : <https://http>

Thématiques : enquête partielle, habitat de la Bresse bourguignonne, enquête externe

Aire d'étude et canton : Saône-et-Loire

Dénomination : ferme

Parties constitutantes non étudiées : puits, grange, étable, abreuvoir, toit à porcs

© Ecomusée de la Bresse bourguignonne, Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble de la façade de l'habitation.

71, Vérissey, lieudit : les Gerbeaux

N° de l'illustration : 20057102599NUCA

Date : 2005

Auteur : Gaëlle Prost

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Ecomusée de la Bresse Bourguignonne



Vue d'ensemble de la façade des dépendances.

71, Vérissey, lieudit : les Gerbeaux

N° de l'illustration : 20057102598NUCA

Date : 2005

Auteur : Gaëlle Prost

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Ecomusée de la Bresse Bourguignonne