

## FERME

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire  
Saint-Christophe-en-Bresse  
3 rue de l' Eglise

Dossier IA71001247 réalisé en 2006

Auteur(s) : Gaëlle Prost



## Historique

Ferme figurant sur le cadastre ancien. A cette époque le four n'existait pas. Elle remonte probablement au début du 18<sup>ème</sup> siècle, comme en témoignent les types de pan de bois, de remplissage, et le très haut surcroît de la maison. La maison a été agrandie d'une pièce en pierre sur sa droite, probablement dans la deuxième moitié du 19<sup>ème</sup> siècle. Le propriétaire a connu l'escalier du grenier d'origine situé à l'extérieur de la maison.

**Période(s) principale(s) :** 1<sup>ère</sup> moitié 18<sup>e</sup> siècle

**Auteur(s) de l'oeuvre :**  
maître d'oeuvre inconnu ()

## Description

Ferme implantée perpendiculairement à la route, constituée d'une maison et d'un bâtiment des dépendances en vis-à-vis, et d'un four en bordure de route situé dans l'angle antérieur gauche de la maison. La maison d'origine est en pan de bois à "décharges parallèles" au rez-de-chaussée et à chevrons au surcroît, de même hauteur. Elle est constituée de deux grandes pièces simples en profondeur chauffées par une cheminée double. Accès à la cave à l'extrémité droite de la façade postérieure. Auvent régnant sur aisseliers. Toit à égout retroussé couvert de tuiles plates. Deux épis de faîtage en terre cuite. Bâtiment des dépendances constitué de gauche à droite : d'une grange, de deux étables, d'une deuxième grange, d'une troisième étable et d'un "moulin". Il est en pan de bois à chevrons (parfois doubles), décharges et entretoises, à remplissage de brique (vannerie comblée d'argile pour le "moulin"), sur soubassement de pierre. Auvent régnant sur aisseliers interrompu au droit des portes charretières. Un épi de faîtage en métal et un en terre cuite. Un petit bâtiment perpendiculaire à chaque extrémité de la façade : une bergerie en pan de bois à "bâton-rompu" à gauche et un toit à porcs en pierre à droite. Four en pan de bois à chevrons. Puits et abreuvoir devant le toit à porcs. Verger derrière la maison.

## Éléments descriptifs

**Murs :** brique, bois, végétal en gros oeuvre, calcaire, pan de bois, moellon

**Toit :** tuile plate, tuile mécanique

**Étages :** sous-sol, en rez-de-chaussée, comble à surcroît

**Typologie :** logis et dépendances en vis-à-vis

## Informations complémentaires

- : <https://http>

**Thématiques :** enquête partielle, habitat de la Bresse bourguignonne, enquête externe

**Aire d'étude et canton :** Saône-et-Loire

**Dénomination :** ferme

**Parties constituantes non étudiées** : puits, four à pain, grange, poulailler, étable, bergerie, toit à porcs, verger

© Ecomusée de la Bresse bourguignonne, Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue d'ensemble de la façade de l'habitation.**

71, Saint-Christophe-en-Bresse, 3 rue de l' Eglise

N° de l'illustration : 20067101097NUCA

Date : 2006

Auteur : Gaëlle Prost

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Ecomusée de la Bresse Bourguignonne



**Vue d'ensemble de la façade du bâtiment des dépendances.**

71, Saint-Christophe-en-Bresse, 3 rue de l' Eglise

N° de l'illustration : 20067101096NUCA

Date : 2006

Auteur : Gaëlle Prost

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Ecomusée de la Bresse Bourguignonne