

## FERME

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire  
Baudrières  
Boulay

Dossier IA71001262 réalisé en 2006

Auteur(s) : Gaëlle Prost



## Historique

Ferme figurant sur le cadastre ancien. A cette époque le toit à porcs était situé au bord de la route et une mare lui faisait face, de l'autre côté de la route. La maison date probablement de la 1ère moitié du 19ème siècle, comme en témoignent les avancées des murs pignon, les tuiles creuses et l'imposte d'une porte décorée d'un losange. Baies remaniées sur la façade postérieure. Le bâtiment détruit accolé au mur pignon gauche était probablement le four. Le bâtiment des dépendances remonte probablement à la 1ère moitié du 20ème siècle, comme en témoignent les encadrements de baies, l'usage de claustra pour aérer les étables et de poutres métalliques. Le toit à porc date sans doute de la 2e moitié du 19ème siècle.

**Période(s) principale(s) :** 1ère moitié 19e siècle / 2e moitié 19e siècle / 1ère moitié 20e siècle

**Auteur(s) de l'oeuvre :**  
maître d'oeuvre inconnu ()

## Description

Ferme implantée perpendiculairement à la route, constituée d'une maison et d'un bâtiment des dépendances en vis-à-vis. Un toit à porcs dans l'alignement de la maison, à droite. Maison en brique au rez-de-chaussée de la façade antérieure, en pierre sur la façade postérieure et en pan de bois à chevrons au surcroît. Pignon gauche en pierre, droit en brique. Un pigeonnier de plan carré dans l'angle antérieur droit de la maison. 3 portes à fenêtre d'imposte en façade. Accès à la cave à l'extrémité droite de la façade. Ouvertures de combles sur les deux façades et les deux pignons. Une souche de cheminée à chaque pignon et une 3ème entre la pièce centrale et celle de droite. Auvent sur aisseliers et avancée des murs pignon. Couverture de tuiles creuses. Pigeonnier en brique sur soubassement de pierre ouvrant à l'est, décoré d'une corniche à 3 rangs, surmonté d'un épi de faîtage métallique et couvert de tuiles plates. Bâtiment des dépendances en pierre (blanche, ocre, rose, liées dans un épais mortier) constitué d'une grange flanquée de 4 étables sur sa gauche. Encadrements de baies en brique à linteau segmentaire. Claustra de parpaings de matériaux agglomérés disposés en quinconce au surcroît des étables sur la façade antérieure, mur de brique percé d'aérations étroites en façade postérieure. Auges en ciment, et plafond supporté par des poutres métalliques. Jours circulaires aux pignons. Auvent sur aisseliers et avancée des murs pignon. Toit à porcs en pierre sauf pour la façade antérieure constituée d'un essentage de planches. Auvent en façade antérieure sur aisseliers et avancée des murs pignon. Puits maçonné à superstructure en métal à rouleau, situé dans l'angle antérieur gauche de la maison. Abreuvoir accolé.

## Éléments descriptifs

**Murs :** brique, bois, calcaire, ciment, pan de bois, moellon, essentage de planches

**Toit :** tuile creuse, tuile plate, tuile mécanique

**Étages :** sous-sol, en rez-de-chaussée, comble à surcroît

**Typologie :** maison de maître, logis et dépendances en vis-à-vis

## Informations complémentaires

- : <https://http>

**Thématiques** : enquête partielle, habitat de la Bresse bourguignonne, enquête externe

**Aire d'étude et canton** : Saône-et-Loire

**Dénomination** : ferme

**Parties constituantes non étudiées** : puits, grange, pigeonnier, étable, toit à porcs, abreuvoir

© Ecomusée de la Bresse bourguignonne, Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue d'ensemble de la façade de l'habitation.**

71, Baudrières, lieudit : Boulay

N° de l'illustration : 20067101113NUCA

Date : 2006

Auteur : Gaëlle Prost

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Ecomusée de la Bresse Bourguignonne



**Vue d'ensemble de la façade du bâtiment des dépendances.**

71, Baudrières, lieudit : Boulay

N° de l'illustration : 20067101112NUCA

Date : 2006

Auteur : Gaëlle Prost

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Ecomusée de la Bresse Bourguignonne